倶知安町 通学路対策箇所図(倶知安小学校校区)

【危険箇所NO.3】

- •平成28年5月24日交诵事故発生現場
- ・車両のスピードが速い



R1.7.9撮影

〈対策〉

- 啓発電柱幕の設置
- ・中央線の引き直し
- 街路樹の伐採実施
- •交通安全旗の増設希望

// 7. July 01

170 4 HITRAZ [11

(Hi6条单2 T 1)

וס מם פס סם סם



H16 #2 # 3 F 11

【危険箇所NO.1】

・官公庁の通勤に利用されることにより、交通量が多い道路であるが歩道 が無く危険



R1.10.7撮影

〈対策〉

- ·外側線引き直し(R1.朱色部分対応)
- ・電柱幕、交通安全旗の設置
- ・スクールゾーンの文字入れ(R2.7)

【危険個所№16及びNO.16-2】

・冬期間、雪山が高く、信号を待つ児 童が見にくい

〈対策〉

・交通誘導員の配置

【危険箇所NO.2】

- ・八号川(用水路)と並行している道路であるが境界となる柵が劣化しており危険
- ・新規宅地造成工事が行われており大型車両 が出入りしている



R1.10.7撮影



R1.7.9撮影

〈対策〉

- ・破損している柵の入れ替えや溶接を実施
- ・安全柵側と反対側に外側線を引き歩行者通路を確保

【危険箇所NO.17】

・通勤車両が多く、信号機がないため、国道の抜け道の様に利用しているため車両のスピードが速い

対策〉

·交通安全旗の設置は 令和3年度対応検討