

倶知安町 通学路対策箇所図(西小学校校区)



【危険箇所NO.10】

- ・歩道はあるものの、交通量の多い変則6差路であるため横断の際に注意が必要
- ・冬期間は陸橋端部の堆雪で見通しが悪く危険



R3.8.30撮影

〈対策〉

- ・登下校時の交通指導員等の配置
- ・啓発電柱幕の設置・冬期パトロール等により状況を確認しながら除排雪を改善(工夫)
- ・除雪ポールの設置
- ・新幹線関連工事に伴う跨線橋の撤去に向けた協議

【危険箇所NO.12】

- ・通勤時に利用する車が多く、通行や横断に際し注意が必要

〈対策〉

- ・啓発電柱幕の設置
- ・道路側溝の修繕
- ・中央線・ドット線引き
- ・町内会で啓発看板設置
- ・PTAによる見守り
- ・「スクールゾーン」文字入れ



R3.8.30撮影

【危険箇所NO.11】

- ・交通量が多く、車両の速度が速い



R4.8.15撮影



R4.8.15撮影



R4.8.15撮影

〈対策〉

- ・第1俱登山橋工事完了に伴う一部歩道設置
- ・警察によるパトロールの強化
- ・啓発電柱幕、看板の設置
- ・歩道延長の検討

西小