

倶知安町 通学路対策箇所図(西小学校樺山分校校区)



【危険箇所NO.14】一覧掲載見送り(確認のみ)

・通行車両の速度が速く、坂道であるうえカーブもあり、特に冬季は堆積した雪により通しが悪くなり注意が必要



〈対策〉

登下校に際し当該箇所を利用していた児童が転居したため、要対策箇所として一覧への掲載は見送る(R4推進会議にて学校より)