倶知安町　通学路対策箇所図（倶知安小学校校区）

【危険箇所NO.3】

●現状

・平成28年5月24日交通事故発生現場
・車両のスピードが速い

●対策

・啓発電柱幕の設置
・警察によるパトロール強化
・街路樹の伐採実施（適宜）
・横断歩道の引き直し（R2.9実施）
・注意喚起のため交通安全旗の増設
・児童に対する注意喚起
・地域住民による見守り

【危険箇所NO.1】

●現状

・通勤での利用が多く、役場もあることから交通量が多い道路であるが、歩道が無く危険

●対策

・外側線引き直し(R1.朱色部分対応）
・電柱幕、交通安全旗の設置
・スクールゾーンの文字入れ（R2.7)
・交通指導員による対策強化
・歩道の一部設置
・児童に対する通学路指導による対策

【危険箇所NO.４】

●現状

・冬期間、雪山が高く、車両から信号を待つ児童を認識にしくい

●対策

・児童への注意喚起
・交通指導員等の配置（北3東3のみ）
・冬期間排雪対応
・交通安全車による巡回パトロール等（随時）

【危険箇所NO.5】

●現状

・通勤車両が多く、信号機がないことから、国道の抜け道として利用する車両が多く、スピードが速い

●対策

・交通安全旗の設置
・警察によるパトロール強化

【危険箇所NO.2】

●現状

・八号川（用水路）と並行している道路であり、道路との境界となる柵が劣化しており危険
・新規宅地造成工事が行われており大型車両が出入りしている

●対策

・破損している柵の入れ替えや溶接を実施
・外側線引き