倶知安町　通学路対策箇所図（倶知安小学校校区）

【危険箇所NO.3】
・平成28年5月24日交通事故発生現場
道路環境的な要因ではないが、みなさんで共有したい

〈これまでの対策〉
・啓発電柱幕の設置
・道路妨害街路樹の処理

【危険箇所NO.1】
・官公庁の通勤に利用されることにより、交通量が多い道路であるが歩道が無く危険

〈これまでの対策〉
・外側線引き
・電柱幕・交通安全旗の設置
・道路へ「スクールゾーン」の文字入れ

【危険箇所NO.2】
・八号川（用水路）と並行している道路であるが境界となる柵が劣化しており危険

〈これまでの対策〉
・安全柵の入れ替え
・安全柵側と反対側に外側線を引き歩行者通路を確保