

倶知安町 通学路対策箇所図(西小学校樺山分校校区)



【危険箇所NO.9】

- ・リゾート地が近いので交通量が多く、直線でスピードを出している車も多いが歩道が無く危険
- ・冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり歩行が危険



〈当面の対策〉

- ・速度違反の取り締まりの強化
- ・パトロール等により状況を確認しながら除排雪の改善(工夫)
- ・歩道設置の可能性について検討