

# 倶知安町 通学路対策箇所図(東小学校校区)



## 【危険箇所NO.10】

・非常に交通量の多い国道であるが、横断する際には信号機の設置が無い  
ため危険



## 〈当面の対策〉

- ・児童への注意喚起
- ・横断歩道の引き直しの実施

