

通学路合同点検 対策箇所結果一覧

番号	学校区名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	これまでの対策内容	今後の対策
1	倶知安小学校	町道東3丁目仲通	倶知安町北1～北3条東3丁目	官公庁の通勤に利用されることにより交通量が多い道路であるが歩道が無く危険。	外側線引き 電柱幕・交通安全啓発旗の設置 道路へ「スクールゾーン」の文字入れ	注意喚起・啓発活動
2		町道東4丁目通	倶知安町南4～南6条東4丁目	八号川(用水路)と並行している道路であるが、雨天による増水の際や境界となる柵が劣化しており危険。	昨年度10枚、今年度15枚安全柵修繕 安全柵側と反対側に外側線を引き歩行者通路を確保	安全柵の修繕継続
3	北陽小学校	町道西5丁目通	倶知安町北4～北6条西5丁目	非常に幅員が狭い道路であるが歩道の設置がなく危険。 また踏切付近においては冬場が特に危険。	交通安全啓発旗の設置 冬期間の除排雪による幅員確保	交通安全啓発旗設置 冬期間の除排雪による幅員確保
4		町道西4丁目通	倶知安町北4～北6条西4丁目	非常に交通量が多い直線道路であるが横断歩道の設置が無く道路横断が危険。	電柱幕・交通安全啓発旗の設置 警戒(T字路)標識2ヶ所設置	冬期間除排雪幅員確保
5		町道北7条通	倶知安町北7条西4～西5丁目	幅員が狭いうえに歩道の設置がなく危険。 特に冬期間は道幅を確保するだけの除雪となっており危険。	冬期間の排雪回数増 舗装の修復	冬期間除排雪幅員確保 外側線引き
6	北陽小学校 倶知安中学校	3.4.7北7条通り 北7条通り東側	倶知安町北7～北7条西4丁目 北7～北7条東10丁目	学校・地域から既存の歩道が狭小で危険との指摘があったところ、中学校の統合により通学生徒が増加し、既存歩道ではより危険度が増している。 国道東側について、大型車の交通量が多く歩道が無い区間があり危険。 統合により生徒の自転車交通が増えており、通行スペースが不足。 冬期間は堆雪幅が不足し通学児童生徒が危険。	高校前T字路交差点雪山除雪 啓発電柱幕設置 3.4.7北7条通街路事業により平成28年度より調査・設計中 国道5号東側平成28年度より道路改良を行い車道拡幅・歩道新設を実施し、平成30年度完了予定	高校前T字路交差点雪山除雪 3.4.7北7条通街路事業により平成28年度より調査・設計中 国道5号東側平成28年度より道路改良を行い車道拡幅・歩道新設を実施し、平成30年度完了予定
7	西小学校	道道倶知安ニセコ線	倶知安町南4条西3丁目	歩道はあるものの信号機はなく、交通量の多い変則6差路であるため横断が危険。また冬期間は陸橋端部の堆雪で見通しが悪く危険。	登下校時の交通指導員の配置 啓発電柱幕の設置 冬期バトロール等により状況を確認しながら除排雪を改善(工夫)	カラー舗装塗り直しは状況確認を行い検討 冬期バトロール等による状況確認と除排雪の改善(工夫)を継続
8		町道西3丁目南通 (第一倶登山橋)	倶知安町字岩尾別	スピードを出して通行する車が多数いるが、橋の幅員が狭いうえに歩道の設置がなく危険。	冬期取り付け道路を活用し退避場所確保 登下校時バトカーによるバトロールの強化 啓発電柱幕の設置 ガードレールの交換	バトカー巡回強化 看板設置(英語表記含め)
9	西小学校 樺山分校	道道蘭越ニセコ倶知安線	倶知安町字樺山	リゾート地が近いため交通量が多く、直線でスピードを出している車も多いが歩道がなく危険。 また、冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり歩行が危険。	速度違反取り締まり強化 啓発電柱幕の設置 冬期バトロール等により状況を確認しながら除排雪を改善(工夫) 平成28年度歩道設置のための測量・設計終了予定 関連町道外側線引き	速度違反取り締まり強化・早朝バトロール草刈、外側線引き直しは状況確認を行い検討 冬期バトロール等による状況確認と除排雪の改善(工夫)を継続 次年度歩道設置工事に向け要求
10	東小学校	一般国道276号	倶知安町北3条東8丁目	非常に交通量が多い国道であるが、横断する際には信号機の設置がないため危険。	横断歩道の引き直し実施 関連町道外側線引き	歩行者横断妨害取締 横断歩道の引き直し
11	倶知安小学校	3.4.4南3条通	倶知安町南3条東2～4丁目	5月24日交通事故発生現場。 道路環境的な要因ではないが、みなさんで共有したい。 二度と起こさない意味で注意喚起、告知等できないか。	啓発電柱幕の設置	児童への注意喚起 運転手への注意喚起・啓発活動