

倶知安町 通学路対策箇所図(東小学校校区)

【危険箇所NO.10】

・非常に交通量の多い国道であるが、横断する際には信号機の設置がないため危険



〈これまでの対策〉

- ・横断歩道の引き直し実施
- ・関連町道外側線引き

旧東陵中

東小

