
俱知安町 通学路対策箇所図(倶知安中学校・北陽小学校校区)





〈これまでの対策〉

- ・冬期間の排雪回数増
- 舗装の修復
- ・道路外側砂利敷きによる歩行ス ペースの確保

【危険箇所NO.7】

- ・以前から学校・地域より既存歩道が狭小で危険との指摘があったところ、統廃合により通学 児童生徒が増加し、既存歩道ではより危険度が増している
- ・国道より東側も大型車の通行が多く、東2丁目より歩道が無い区間があり危険





〈これまでの対策〉

- ·高校前T字路交差点雪山除雪
- 啓発電柱幕設置

176.5

- ・3.4.7北7条通について、街路事業により平成28年度より調査・設計中
- ・北7条通東側について、平成21年度より道路改良を行い、車道拡幅・歩道新設を実施し、平 成30年度までに歩道整備完了予定