

倶知安町 通学路対策箇所図(西小学校樺山分校校区)

【危険箇所NO.11】

- ・リゾート地が近いいため交通量が多く、直線でスピードを出している車も多いが歩道がなく危険
- ・冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり歩行が危険



〈これまでの対策〉

- ・速度違反の取り締まり強化
- ・啓発看板・電柱幕の設置
- ・冬期パトロール等により状況を確認しながら除排雪の改善(工夫)
- ・平成28年度歩道設置のための測量・設計終了
- ・関連町道及び道道外側線引き

