

倶知安町 通学路対策箇所図(北陽小学校校区)

【危険箇所NO.4】

- ・非常に幅員が狭い道路であるが、歩道の設置がなく危険
- ・踏切付近においては冬場が特に危険



〈これまでの対策〉

- ・交通安全啓発旗の設置
- ・沿道草刈による幅員確保
- ・冬期間の除排雪による幅員確保

倶高

北陽小

倶中

【危険箇所NO.5】

- ・非常に交通量の多い直線道路であるが横断歩道の設置がなく道路横断が危険



〈これまでの対策〉

- ・電柱幕・交通安全啓発旗の設置
- ・警戒(T字路)標識2ヶ所設置