

倶知安町 通学路対策箇所図(西小学校校区)

【危険箇所NO.9】

・スピードを出して通行する車が多いが、橋の幅員が狭いうえに歩道の設置がなく危険



〈これまでの対策〉

- ・冬期取り付け道路を活用し退避場所確保
- ・登下校時のパトカーによるパトロールの強化
- ・啓発電柱幕の設置
- ・ガードレールの交換
- ・道路側溝を埋めての退避場所確保

【危険箇所NO.8】

・歩道はあるものの信号機はなく、交通量の多い変則6差路であるため横断が危険
 ・冬期間は陸橋端部の堆雪で見通しが悪く危険



〈これまでの対策〉

- ・登下校時の交通指導員の配置
- ・啓発電柱幕の設置
- ・冬期パトロール等により状況を確認しながら除排雪を改善(工夫)
- ・ポールの設置
- ・カラー舗装塗り直し

【危険箇所NO.10】

・この通学路は通勤に利用する方が多く、交通量の多い道路だが、歩道がなく、官舎横のT字路に横断歩道がないため、児童の歩行や横断の箇所が不明確になっている。



〈これまでの対策〉

- ・啓発電柱幕の設置
- ・道路側溝の修繕

