

倶知安町 通学路対策箇所図(倶知安小学校校区)

【危険箇所NO.3】

- ・平成28年5月24日交通事故発生現場
- ・車両のスピードが速い



R1.7.9撮影

〈対策〉

- ・啓発電柱幕の設置
- ・中央線の引き直し
- ・街路樹の伐採実施

【危険箇所NO.1】

- ・官公庁の通勤に利用されることにより、交通量が多い道路であるが歩道が無く危険



R1.10.7撮影

〈対策〉

- ・外側線引き直し(R1.朱色部分対応)
- ・電柱幕、交通安全旗の設置

【危険箇所NO.2】

- ・八号川(用水路)と並行している道路であるが境界となる柵が劣化しており危険
- ・新規宅地造成工事が行われており大型車両が出入りしている



R1.10.7撮影



R1.7.9撮影

〈対策〉

- ・破損している柵の入れ替えや溶接を実施
- ・安全柵側と反対側に外側線を引き歩行者通路を確保

倶小