

倶知安町通学路の要対策箇所一覧（令和1年7月点検状況）

番号	学校区名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善対策内容	対策状況	事業主体
1	倶知安小学校	町道東3丁目通	倶知安町北1～北3条東3丁目 (倶知安町役場庁舎西側)	①官公庁の通勤に利用されることにより交通量が多いが ②歩道が無く危険。	①外側線引き ②啓発電柱幕・交通安全旗の設置 ③道路へ「スクールゾーン」の文字入れ	①外側線引き直し済み(令和元年8月) ②電柱幕・交通安全旗の設置はできている ③道路へ「スクールゾーン」の文字入れは今後検討	役場建設課 役場住民環境課
2		町道東4丁目通	倶知安町南4～南6条東4丁目 (倶知安小学校南側)	①八号川(用水路)と並行している道路であるが、雨天による増水の際や境界となる柵が劣化しており危険。 ②新規宅地造成工事のより大型車両が通行している。	①八号川(用水路)の安全柵劣化の対応 ②安全柵の反対側に外側線を引き、歩道の確保	①腐敗した柵については年次で入替・溶接を実施 ②外側線は残っているので令和元年度は対応無し。	役場建設課
3		3.4.4南3条通	倶知安町南3条東2～4丁目 (倶知安小学校前南側道路)	①交通事故発生現場(平成28年4月児童飛びだし) ②二度と起こさない意味で注意喚起。	①啓発電柱幕の設置 ②注意喚起・啓発活動 ③道路妨害街路樹の処理	①啓発電柱幕は設置されている ②警察によるパトロールの強化 ③道路妨害街路樹の処理は適宜実施	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署
4	北陽小学校	町道西5丁目通	倶知安町北4～北6条西5丁目 (ひまわり団地付近)	①非常に幅員が狭い道路であるが歩道の設置がなく危険 ②踏切付近においては冬場が特に危険。	①交通安全啓発旗の設置 ②沿道車刈による幅員確保 ③外側線引き ④冬期間の除排雪による幅員確保	①交通安全啓発旗は十分設置している ②沿道の車刈りは適宜実施されている ③外側線薄くなっているがは次年度以降対応 ④冬期間除排雪により幅員確保	役場建設課 役場住民環境課
5		町道西4丁目通	倶知安町北4～北6条西4丁目 (生協から寺和方面)	①非常に交通量が多い直線道路である。 ②横断歩道の設置が無く道路横断が危険。	①啓発電柱幕・交通安全旗の設置 ②警戒(T字路)標識2ヶ所設置 ③横断歩道の設置要望 ④外側線引き ⑤交通量が多いため、警察によるパトロールの強化	①啓発電柱幕・交通安全旗の設置されている ②警戒(T字路)標識2ヶ所設置されている ③横断歩道設置要望の継続する ④外側線引き直し済み(令和元年8月) ⑤交通量が多く、車のスピードが出るので通学時間に合わせた警察みよるパトロール実施する	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署
6		町道北7条通	倶知安町北7条西4～西5丁目 (ひまわり団地から倶知安高校)	①幅員が狭い上に歩道の設置がなく危険。 ②冬期間は道幅を確保するための除雪となっておらず危険。	①外側線引き ②沿道車刈実施による歩行スペースの確保 ③冬期間の排雪回数増	①外側線引き直し済み(令和元年8月) ②沿道車刈済み ③冬期間除排雪により幅員確保	役場建設課
7	北陽小学校 倶知安中学校	3.4.7北7条通り 北7条通り東側	倶知安町北7～北7条西4丁目 北7～北7条東10丁目 (倶知安高校からきたらくクランド)	①中学校の統合により通学生徒が増加。 ②登校時間、人数が多く歩道が手狭な状況。 ③国道5号東側は大型車の交通量が多く歩道が無い区間があり危険。 ④冬期間は堆雪幅が不足し通学児童生徒が危険。 ⑤宅地造成に伴う工事車両の通行が増えた。	①・②啓発電柱幕設置・外側線引き ③国道5号東側歩道設置 ④高校前T字路交差点雪山の除雪対応 ⑤3.4.7北7条通街路事業により平成28年度より調査・設計 平成29年度測量・補償調査 平成30年度用地確保 令和元年度宅地造成	①・②啓発電柱幕の設置 外側線引き直し済み(令和元年8月) ③国道5号東側歩道設置工事完了 ④高校前T字路、歩行者待避所設置 ⑤宅地造成業者による交通誘導員の配置 注意喚起看板や旗を多数設置している	役場建設課 役場住民環境課
8	西小学校	道道倶知安ニセコ線	倶知安町南4条西3丁目 (旭ヶ丘跨線橋降り口)	①歩道はあるものの信号機はない ②交通量の多い交差点6差路であるため横断が危険 ③冬期間は陸橋端部の堆雪で見通しが悪く危険。	①・②登下校時の交通指導員の配置し安全確認 啓発電柱幕の設置 カラー舗装により注意喚起 ③堆積場所も含めた除排雪の改善(工夫) ④除雪冬期パトロールの実施 ⑤除雪ボールの設置	①・②交通誘導員による登下校交通指導実施 啓発電柱幕は設置されている カラー舗装は塗り直し済み(平成30年度) 信号機の設置については要望していく。 ③・④・⑤冬期パトロールにより除排雪の工夫 ボールの設置を確認する	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署 小樽開発管理部 真狩出張所
9		町道西3丁目南通 (第一倶登山橋)	倶知安町字岩尾別 (第一倶登山橋)	①スピードを出して通行する車が多い。 ②橋の幅員が狭い上に歩道の設置がなく危険。	①登下校時パトカーによるパトロール強化 啓発電柱幕の設置 ②冬期取り付け道路を活用し退避場所確保 道路側溝を埋めての退避場所確保	①警察によるパトカー巡回強化 看板設置(英語表記含め) ②外側線引き直し(令和元年8月)	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署
10		西大通～町道西2丁目南1号小路	倶知安町南4条西2丁目 (西小東側T字路)	①通勤に利用する車が多く、交通量の多い ②歩道がなく、官舎様のT字路に横断歩道がないため、児童の歩行や横断の箇所が不明確になっている。	①啓発電柱幕の設置 ②中央線・外側線・ドット線引き	①啓発電柱幕は設置されている ②ドット線引き直し(令和元年8月) 横断歩道は歩道が無いと設置不可能であるため、外側線引き直しにて今後対応する。	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署
11	西小学校 樺山分校	道道蘭越ニセコ倶知安線	倶知安町字樺山 (西小樺山分校側)	①リゾート地が近いため交通量が多く、直線でスピードを出す車が多い ②冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり歩行が危険。	①速度違反取り締まり強化 啓発看板・電柱幕の設置 外側線引き ②冬期パトロール等により状況を確認しながら除排雪を改善	①速度違反取締の強化している 啓発看板・電柱幕も設置 車刈、外側線引き直し対応済み 歩道設置工事予算要望 ②冬期パトロール等による状況確認と除排雪改善(工夫)の	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署 小樽建設管理部 真狩出張所
12	東小学校	一般国道276号	倶知安町北3条東8丁目 (東小から本間松蔵商店倉庫前)	①非常に交通量の多い国道。 ②横断する際には信号機の設置がないため危険。	①警察による取締 ②横断歩道の引き直し 外側線引き	①横断歩道の一時停止取締の検討 ②横断歩道の引き直し済み ③外側線引き直し済み(令和元年7月) ※信号機設置については難しい	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署 小樽開発建設部 倶知安開発事務所
13		一般国道276号	倶知安町北3条東8丁目 (本間商店前横断歩道)	①非常に交通量の多い国道 ②児童が横断する際の横断歩道の白線が消える頻度が高い	①児童への注意喚起 ②横断歩道の引き直し	①児童へ登下校時の注意喚起 ②横断歩道の引き直し済み	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署 小樽開発建設部 倶知安開発事務所
14		一般国道276号	倶知安町北3条東7丁目 (六郷郵便局前横断歩道)	①非常に交通量の多い国道 ②手押し信号機が設置されている	①児童への注意喚起 交通指導員の配置 ②横断歩道の引き直し	①児童への注意喚起と交通指導員の配置 ②横断歩道の引き直し要望	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署 小樽開発建設部 倶知安開発事務所
15	北陽小学校 倶知安中学校	3.4.7北7条通り	倶知安町北7～北7条西4丁目 西大通り	①宅地造成工事のため大型車両が多い。	①児童への注意喚起 工事関係者へ安全へ細心の注意啓発	①児童への注意喚起 電柱幕・交通安全旗の設置はされている 交通誘導員は配置されている	役場建設課 役場住民環境課
16	北陽小学校	クトサン橋からメルヘン通り	倶知安町北4条西4丁目	①自転車で旭ヶ丘からメルヘン通りへ下る際、スピードが出て危険	①児童生徒へ安全に自転車に乗る指導の徹底	①子どもの自転車の乗り方の指導を実施する。 ※通学路の安全点検よりは自転車乗車ルールの指導となるため、点検箇所からは除く。	学校

※ 倶知安中学校については全小学校区対象