

倶知安町 通学路対策箇所図(西小学校校区)

【危険箇所NO.9】

- ・スピードを出して通行する車が多いが、橋の幅員が狭いうえに歩道の設置がなく危険
- ・架け替え工事実施により工事車両の通行が増える



R2.6.23撮影

〈対策〉

- ・冬期取り付け道路を活用し退避場所確保
- ・登下校時のパトカーによるパトロールの強化
- ・啓発看板の設置
- ・道路側溝を埋めての退避場所確保

駅

体育館

西小

【危険箇所NO.10】

- ・この通学路は通勤に利用する方が多く、交通量の多い道路だが、歩道がなく、官舎横のため、児童の歩行や横断の箇所が不明確



【危険箇所NO.8】

- ・歩道はあるものの信号機はなく、交通量の多い変則6差路であるため横断が危険
- ・冬期間は陸橋端部の堆雪で見通しが悪く危険



R2.6.23撮影

〈これまでの対策〉

- ・登下校時の交通指導員の配置
- ・啓発電柱幕の設置
- ・冬期パトロール等により状況を確認しながら

〈これまでの対策〉

- ・啓発電柱幕の設
- ・道路側溝の修繕
- ・中央線・ドット線引き
- ・町内会で啓発看板設置

R2.6.23撮影