

倶知安町 通学路対策箇所図(北陽小学校校区)

【危険箇所NO.8】

●現状

- ・幅員が狭いうえに歩道の設置がなく危険。
- ・特に冬期間は道幅を確保するだけの除雪となっておらず危険



●対策

- ・外側線引き直し(R1朱書部分対応)
- ・中央線引き直し(R2対応)
- ・冬期間の排雪回数増
- ・高校前横断補に退避場所設置
- ・沿道草刈実施による幅員確保

【危険箇所NO.7】

●現状

- ・交通量の多い直線道路であり、道路横断が危険
- ・冬は雪の影響により道路の幅員が狭くなるため、注意が必要



R3.8.30撮影

●対策

- ・電柱幕・交通安全旗の設置
- ・警戒(T字路)標識2ヶ所設置
- ・中央線引き直し
- ・外側線引き直し(R1及びR2対応)
- ・通学時間帯、警察によるパトロール実施
- ・除排雪の改善(工夫)

【危険箇所NO.6】

●現状

- ・非常に幅員が狭い道路であり、歩道の設置がなく危険
- ・踏切付近においては冬場が特に危険

●対策

- ・交通安全啓発旗・看板の設置
- ・沿道の草刈りによる幅員確保
- ・外側線引き直し中央線消し(R2.7対応)
- ・除排雪による幅員確保(冬季)
- ・児童に対する注意喚起



R3.8.30撮影

