

倶知安町 通学路対策箇所図(倶知安中学校・北陽小学校校区)



【危険箇所NO.9.10】

●現状

- ・以前から学校・地域より既存歩道が狭小で危険との指摘があったところ、統廃合により通学児童生徒が増加し、既存歩道ではより危険度が増している
- ・国道より東側も大型車の通行が多く危険



●対策

- ・北7条通東側について、平成28年度より道路改良を行い、車道拡幅・歩道新設を実施し、平成30年度歩道整備完了
- ・外側線引き直し(R1対応)、中央線引き直し(R2朱書き部分対応)
- ・北7条通りは令和4年度両側歩道整備完了にむけ用地取得・物件補償対応中
- ・高校前T字路交差点雪山除雪
- ・スクールゾーン看板、交通安全旗、啓発電柱幕整備
- ・高校前T字路、歩行者待避所設置
- ・交通指導員等の配置