

# 倶知安町 通学路対策箇所図(西小学校校区)

## 【危険箇所NO.12】

### ●現状

- ・スピードを出して通行する車が多数いるが、橋の幅員が狭いうえに歩道の設置がなく危険
- ・架け替え工事実施により工事車両の通行が増える



### ●対策

- ・冬期取り付け道路を活用し退避場所確保
- ・登下校時のパトカーによるパトロールの強化
- ・啓発看板の設置
- ・道路側溝を埋めての退避場所確保
- ・第1倶登山橋工事中。完了時にが一部歩道が整備される予定。
- ・歩道延長の検討

## 【危険箇所NO.11】

### ●現状

- ・歩道はあるものの信号機はなく、交通量の多い変則6差路であるため横断が危険
- ・冬期間は陸橋端部の堆雪で見通しが悪く危険



R3.8.30撮影

### ●対策

- ・登下校時の交通指導員等の配置
- ・カラー舗装塗り直し
- ・啓発電柱幕の設置・冬期パトロール等により状況を確認しながら除排雪を改善(工夫)
- ・路面凍結対策の実施
- ・跨線橋の架け替えに向けた構造的な改善策の検討
- ・地域住民への除排雪マナーの周知

## 【危険箇所NO.13】

### ●現状

- ・通勤に利用する車両など、交通量の多い道路だが、歩道がなく児童の歩行や横断の境界が不明確

### ●対策

- ・啓発電柱幕の設置
- ・道路側溝の修繕
- ・中央線・ドット線引き
- ・町内会で啓発看板設置
- ・PTAによる見守り



R3.8.30撮影

