

倶知安町 通学路対策箇所図(西小学校樺山分校校区)

【危険箇所NO.14】

- ・リゾート地が近いので交通量が多く、直線でスピードを出している車も多い
- ・冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり危険
- ・登下校の際に児童が横断せざるを得ない場所に、運転者へ注意を促す看板や標識がない
- ・歩道にガードレールの設置がなく危険



〈対策〉

- ・速度違反の取り締まり強化
- ・啓発看板・電柱幕の設置
- ・道路パトロール等により状況を確認しながら草刈や除排雪の改善(工夫)
- ・関連町道外側線引き
- ・歩道延長要望(町)

