

倶知安町 通学路対策箇所図(東小学校校区)

【危険箇所NO.19】

●現状

- ・歩道が無く、道幅も狭い

●対策

- ・外側線引き、中央線消し (R3対応)



R3.8.30撮影

風土館
・
美術館

新【危険箇所NO.20】

●現状

- ・雪の影響により道幅が狭くなり危険である旨、地域住民から意見があった。当該道路は児童の通学に必要な不可欠であり、安全策を講じる必要がある

●対策

- ・除排雪による対応
- ・児童への通学路指導
- ・児童への注意喚起



R3.8.30撮影

旧東陵中

東小

【危険箇所NO.17】

●現状

- ・歩道が無く、スピードを出していることもあるので危険
- ・児童の横断もあり注意喚起が必要

●対策

- ・交通安全旗の設置
- ・道路への減速標示等の対策を実施



R3.8.30撮影

【危険箇所NO.16】

●現状

- ・交通量が非常に多い国道



R3.8.30撮影

●対策

- ・交通指導員等の配置
- ・横断歩道の引き直し

【危険箇所NO.15】

●現状

- ・非常に交通量の多い国道であるが、横断する際には信号機の設置がないため危険



R3.8.30撮影



R3.8.30撮影

●対策

- ・横断歩道の引き直し済み
- ・関連町道外側線引き
- ・交通指導員等の配置
- ・警察による取り締まり
- ・児童への注意喚起