

倶知安町通学路の要対策箇所一覧（令和3年9月24日点検実施）

番号	学校区名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善対策内容	今後の対策	事業主体
1	倶知安小学校	町道東3丁目仲通	北1～北3条東3丁目 (倶知安町役場庁舎西側)	①通勤での利用が多く、役場もあることから交通量が多い ②歩道が無く危険	①外側線引き直し(令和元年8月) ②電柱幕・交通安全旗の設置 ③道路へ「スクールゾーン」の文字入れ済(令和2年7月)	・①～③の維持と継続 ・交通指導員による対策強化(1名増員) ・新庁舎の建設工事にあわせて歩道の一部設置 ・通学路指導による対策	役場建設課 役場住民環境課 教育委員会学校教育課
2		町道東4丁目通	南4～南6条東4丁目 (倶知安小学校南側)	①八号川(用水路)と並行している道路であり、道路との境界となる柵が劣化しており危険 ②新規宅地造成工事により大型車両が通行している	①八号川(用水路)の安全柵劣化の対応(年次入替・溶接) ②安全柵の反対側に外側線を引き、通行する幅員を確保	・①～②の維持・継続	役場建設課 役場住民環境課
3		3.4.4南3条通	南3条東2丁目～4丁目 (倶知安小学校前南側道路)	①交通事故発生現場(平成28年5月児童飛びだし) ②車両のスピードが速い	①啓発電柱幕の設置 ②警察によるパトロールの強化 ③道路街路樹の処理は適宜実施 ④横断歩道引き直し済み(令和2年9月) ⑤注意喚起のため交通安全旗の増設	・①～⑤の維持と継続 ・児童に対する注意喚起 ・地域住民による見守り	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署 教育委員会学校教育課
4		町道東3丁目仲通	北3条東3丁目信号付近歩道 北4条東3丁目信号付近歩道	①冬期間、雪山が高く、車両から信号を待つ児童が見にくい	①児童への注意喚起、交通指導員等配置(北3東3のみ) ②冬季排雪にて対応 ③交通安全運動期間中など交通安全車で巡回パトロールを実施	・①～③の維持と継続 ・交通指導員による対策強化(1名増員)	役場建設課 役場住民環境課
5		町道東1丁目通	南4～南10条東1丁目の町道	①通勤車両が多く、信号機がないことから、国道の抜け道として利用する車両が多く、スピードが速い	①交通安全旗の設置 ②警察によるパトロール強化	・①～②の維持と継続	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署
6	北陽小学校	町道西5丁目通	北4～北6条西5丁目 (ひまわり団地付近)	①非常に幅員が狭い道路であり、歩道の設置がなく危険 ②踏切付近においては冬場が特に危険	①交通安全啓発旗・看板の設置 ②沿道草刈の適宜実施による幅員確保 ③外側線引き・中央線消し(令和2年対応) ④冬期間の除排雪による幅員確保	・①～④の維持と継続 ・児童に対する注意喚起	役場建設課 役場住民環境課 教育委員会学校教育課
7		町道西4丁目通	北4～北6条西4丁目 (生協～琴和方面)	①交通量が多い直線道路であり、道路の横断についても危険が伴う ②冬は雪の影響により道路の幅員が狭まるため注意が必要	①啓発電柱幕・交通安全旗の設置 ②警戒(T字路)標識2ヶ所設置 ③中央線の引き直し ④外側線引き直し(令和元年8月及び令和2年対応) ⑤交通量が多いため、警察によるパトロールの強化	・①～⑤の維持と継続 ・冬期パトロール等により状況を確認しながら除排雪を改善(工夫)	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署
8		町道北7条通	北7条西4～西5丁目 (ひまわり団地～倶知安高校)	①幅員が狭いうえに歩道の設置がなく危険 ②冬期間は道幅を確保するだけの除雪となっておらず危険	①外側線引き(令和元年8月対応) ②沿道草刈実施による歩行スペースの確保 ③冬期間の除排雪による幅員確保 ④高校前横断歩道に退避場所の設置 ⑤中央線引き(令和2年対応)	・①～⑤の維持と継続	役場建設課

9	北陽小学校 倶知安中学校	3.4.7北7条通り 北7条通り東側	北7～北7条西4丁目 北7～北7条東10丁目 (倶知安高校～きたろくグラウンド)	①中学校の統合により通学生徒が増加。 ②登校時間、人数が多く歩道が手狭な状況。 ③国道5号東側は大型車の交通量が多く歩道が無い区間があり危険。 ④冬期間は堆雪幅が不足し通学児童生徒が危険。 ⑤宅地造成に伴う工事車両の通行が増えた。	①啓発電柱幕設置 ②外側線・中央線引き(令和元年8月対応) ③国道5号東側歩道設置 ④高校前T字路交差点雪山の除雪対応 ⑤3.4.7北7条通街路事業(令和4年度両側歩道造成・拡幅完了予定) ⑥高校前T字路、歩行者待避所設置 ⑦宅地造成業者による交通誘導員の配置、注意喚起看板や旗を多数設置 ⑧「スクールゾーン」の表示 ⑨交通指導員等の配置	・①～⑨の維持と継続	役場建設課 役場住民環境課
10		3.4.7北7条通り	北7～北7条西4丁目 西大通り	①宅地造成工事による大型車の通行は落ち着いてきたものの、小学校・中学校・高校や児童館があり。児童生徒の通行が多く、一般車両の往来もあることから、今後も注意が必要	①児童及び地域住民・通行車両への注意喚起 ②電柱幕・交通安全旗の設置 ③交通指導員等の配置 ④「スクールゾーン」看板的整備	・①～④の維持と継続 ・「スクールゾーン」に接続する道路への看板の設置 ・「スクールゾーン」起点・終点への看板設置(予定)	役場建設課 役場住民環境課
11		道道倶知安ニセコ線	南4条西3丁目 (旭ヶ丘跨線橋降り口)	①歩道はあるものの信号機はない ②交通量の多い変則6差路であるため横断が危険 ③冬期間は陸橋端部の堆雪で見通しが悪く危険	①登下校時の交通指導員等を配置し安全確認 ②啓発電柱幕の設置 ③堆積場所も含めた除排雪の改善(工夫) ④除雪冬期パトロールの実施 ⑤除雪ボールの設置	・①～⑤の維持と継続 ・カラー舗装部分への路面凍結防止策の実施 ・新幹線関連工事に伴う跨線橋の掛け替えに向けた構造的な改善策の検討 ・地域住民への除排雪マナーの周知	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署 小樽開発管理部 真狩出張所
12	西小学校	町道西3丁目南通 (第一倶登山橋)	字岩尾別 (第一倶登山橋)	①スピードを出して通行する車が多い ②橋の幅員が狭い上に歩道の設置がなく危険 ③第1倶登山橋工事が行われている	①警察によるパトロール巡回強化 ②啓発電柱幕・看板の設置 ③冬期取り付け道路を活用し退避場所確保 ④外側線引き直し(令和元年8月対応) ⑤道路側溝を埋めての退避場所確保	・①～⑤の維持と継続 ・第1倶登山橋工事に伴う一部歩道設置(予定) ・歩道延長の検討	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署
13		西大通～町道西2丁目南1号小路	倶知安町南4条西2丁目 (西小東側T字路)	①通勤に利用する車が多く、交通量が多い ②歩道がなく、官舎横のT字路に横断歩道がないため、児童の歩行や横断の箇所が不明確になっている	①啓発電柱幕の設置 ②中央線引き ③外側線・ドット線引き直し(令和2年7月対応) ※横断歩道については歩道がないと設置できないことから、外側線引き直しにて対応 ④町内会で注意喚起看板設置 ⑤道路側溝修繕	・①～⑤の維持と継続 ・PTAによる見守り	役場建設課 役場住民環境課 教育委員会学校教育課 倶知安警察署
14	西小学校 榊山分校	道道蘭越ニセコ倶知安線	倶知安町字榊山 (西小榊山分校側)	①リゾート地が近いので交通量が多い、直線でスピードを出す車が多い ②冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり歩行が危険 ③登下校の際に児童が横断をせざるを得ない場所があるものの、運転者への注意喚起を促す看板や標識がほぼ無く危険 ④歩道にガードレール等の設置がなく危険	①速度違反取り締まり強化 ②啓発看板・電柱幕の設置 ③草刈・外側線引き ④歩道設置工事は完了しているものの、延長について町として要望を継続 ⑤冬期パトロール等により状況を確認しながら除排雪を改善(工夫)	・①～⑤の維持と継続 ・道路パトロールと草刈や除排雪の強化 ※ガードレールの設置については、除排雪効率の低下の観点から冬季の安全対策を考慮すると難しい ・PTAによる見守りの検討	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署 小樽建設管理部 真狩出張所

15	東小学校	一般国道276号	北3条東8丁目 (東小から本間松蔵商店倉庫前及び本間松蔵相展前横断歩道)	①非常に交通量の多い国道 ②横断する際には信号機の設置がないため危険 ③横断歩道の白線が消えかかっている	①警察による取締 ②児童への登下校時の注意喚起 ②横断歩道の引き直し(令和3年対応) ③外側線引き直し(令和元年7月対応) ④交通指導員等の配置 ※信号機設置について要望はしているものの難しい	・①～④の維持と継続	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署 小樽開発建設部 倶知安開発事務所
16		一般国道276号	北3条東7丁目 (六郷郵便局前横断歩道)	①非常に交通量の多い国道 ②手押し信号機が設置されている	①交通指導員の配置 ②横断歩道の引き直し(令和3年対応)	①～②の維持と継続	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署 小樽開発建設部 倶知安開発事務所
17		一般国道393号 東10丁目通り	北6条東10丁目2-7 給食センター前	①旧東陵中学校側に歩道があるが、給食センター側に歩道が無く、スピードを出していることあるので危険 ②給食センター側の住宅から学校へ登校する児童が道路横断をするため危険	①給食センター前に安全旗を設置	・①の維持と継続 ・道路への減速表示等の対策を実施	役場建設課 役場住民環境課 倶知安警察署 小樽開発建設部 倶知安開発事務所
18		町道 大通	南3条東7丁目 倶知安町除雪センター前から 富士見橋	①冬期間、冬は大型車両が通行するが道幅が狭くなるが 雪を積んだダンプの往来が激しい	①冬期間、大型除雪車への注意喚起や道路幅の確保 ②取り付け道路の検討	・①の維持と継続 ・②については検討したが難しい ・雪を運搬する車両のドライバーへの注意喚起	役場建設課 役場住民環境課
19		町道 東6丁目通	小川原脩記念美術館横通り	①歩道が無く、道幅も狭い	①外側線引き・中央線消し(令和3年対応)	・①の維持と継続	役場建設課 役場住民環境課
20 (新)	白樺団地通り	北3条通り～北5条通り (六郷簡易郵便局横の通り)	①令和3年2月に付近の住民より「雪の影響により道幅が狭くなっており、児童の登下校の際、車の往来があり危険なので、できればこの道を歩かせないでほしい」との電話があった。当該道路は登下校に必要な道路であるため、冬季の安全対策を講じてほしい		・除排雪による対応 ・児童への通学路指導による対策 ・児童への注意喚起	役場建設課 役場住民環境課 教育委員会学校教育課	

※ 倶知安中学校については全小学校区対象