

倶知安町 通学路対策箇所図(倶知安小学校校区)

【危険箇所NO.3】

- ・平成28年5月24日交通事故発生現場
- ・車両のスピードが速い



〈対策〉

- ・児童への通学指導
- ・地域住民による見守り
- ・啓発電柱幕、交通安全旗の設置
- ・警察によるパトロール強化
- ・街路樹の剪定
- ・横断歩道の随時引き直し

【危険箇所NO.1】

- ・通勤での利用が多く、役場もあることから交通量が多い



〈対策〉

- ・児童への通学指導
- ・交通指導員の配置
- ・役場建設工事に伴う一部歩道設置
- ・電柱幕、交通安全旗の設置
- ・「スクールゾーン」の文字入れ

【危険箇所NO.4】

- ・冬期間、雪山が高く、車両から信号を待つ児童を認知ににくい



〈対策〉

- ・児童への通学指導
- ・交通指導員等の配置
- ・除排雪対応
- ・交通安全運動期間中の巡回強化

【危険箇所NO.5】

- ・通勤や奥同の抜け道として利用する車両が多く、見通しが良い直線道路のため速度が速い

〈対策〉

- ・交通安全旗の設置
- ・警察によるパトロール強化

【危険箇所NO.2】

- ・八号川(用水路)と並行している道路で、川との境界となる柵が一部劣化
- ・新規宅地造成工事により大型車両が通行



〈対策〉

- ・破損している柵の入れ替えや溶接を実施
- ・外側線塗装による通行幅の確保



倶小

役場

3・4・4

南4条東3
3・4・6