

# 倶知安町 通学路対策箇所図(北陽小学校校区)

## 【危険箇所NO.7】

・幅員が狭い道路であり、冬は雪の影響でさらに幅員が狭まるため注意が必要



### 〈対策〉

- ・外側線引き直し
- ・中央線引き直し
- ・除排雪対応
- ・沿道草刈実施による幅員確保



## 【危険箇所NO.6】

・幅員が狭い道路であり、踏切付近は冬場特に注意が必要

### 〈対策〉

- ・児童への通学指導
- ・交通安全啓発旗・看板の設置
- ・沿道の草刈りによる幅員確保
- ・外側線引き直し等
- ・除排雪対応

