

倶知安町 通学路対策箇所図(倶知安中学校・北陽小学校校区)



【危険箇所NO.8,9】

- ・以前から学校・地域より既存歩道が狭小で危険との指摘があったところ、統廃合により通学児童生徒が増加し、既存歩道ではより危険度が増している
- ・国道より東側も大型車の通行が多く危険



〈対策〉

- ・街路工事により各種整備進行中
- ・「スクールゾーン」看板、交通安全旗、啓発電柱幕整備
- ・「スクールゾーン」文字入れ
- ・交通指導員等の配置
- ・沿道草刈による歩行スペースの確保
- ・児童及び地域住民、通行車両への注意喚起
- ・除排雪対応