

倶知安町 通学路対策箇所図(東小学校校区)

【危険箇所NO.19】

・道幅が狭く、速度の出やすい直線道路

〈対策〉

・外側線引き、中央線消し



風土館
美術館

【危険箇所NO.20】

・雪の影響により道幅が狭くなり危険である旨、地域住民から意見があった。当該道路は児童の通学に必要な不可欠であり、安全策を講じる必要がある

〈対策〉

・除排雪の工夫
・児童への通学指導



旧東陵中

【危険箇所NO.17】

・坂道の直線道路であり速度が出やすく、道路横断を必要とする児童もおり危険

〈対策〉

・交通安全旗の設置
・減速表示等の塗装



東小

【危険箇所NO.16】

・交通量が非常に多い国道



〈対策〉

・交通指導員等の配置
・横断歩道、区画線等の随時引き直し

【危険箇所NO.15】

・非常に交通量の多い国道であり、道路横断に注意が必要



〈対策〉

・横断歩道、区画線等の随時引き直し
・交通指導員等の配置
・警察によるパトロール強化
・児童への通学指導