


倶知安町 通学路対策箇所図(東小学校校区)

【危険箇所NO.18】

歩道が無く、さらに冬期間は道幅が狭くなり、
雪の堆積場が近く大型車両の通行も多い

〈対策〉

- ・冬期間、雪運搬車両への注意喚起
- ・道路への破線塗装を実施



役
場

消
防

公民館

中央公園

除雪機
械セン
ター

