

# 通学路の要対策箇所一覧

最終合同点検実施R4.10.13

| 番号 | 学校区名   | 路線名<br>(管理者)                    | 箇所名・住所                                            | 通学路の状況・危険の内容                                                                                             | 実施済みの対策                                                                                                       |
|----|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 俱知安小学校 | 町道東3丁目仲通<br>(町建設課)              | 俱知安町北1～北3条東3丁目<br>(俱知安町役場庁舎西側)                    | ・通勤で利用する車両が多く、役場もあることから交通量も多い                                                                            | ・児童への通学指導<br>・交通指導員の配置<br>・電柱幕、交通安全旗の設置<br>・役場建設工事に伴う一部歩道設置<br>・「スクールゾーン」文字入れ                                 |
| 2  |        | 町道東4丁目通<br>(町建設課)               | 俱知安町南4～南6条東4丁目<br>(俱知安小学校南側)                      | ・八号川(用水路)と並行している道路で、川との境界となる柵に劣化が見られる<br>・新規宅地造成工事により大型車両が通行している                                         | ・安全柵劣化への年次更新及び溶接対応<br>・外側線塗装による通行幅の確保                                                                         |
| 3  |        | 3.4.4南3条通<br>(町建設課)             | 俱知安町南3条東2～4丁目<br>(俱知安小学校前南側道路)                    | ・交通事故発生現場(平成28年5月児童飛びだし)<br>・通行車両の速度が速い                                                                  | ・児童への通学指導<br>・地域住民による見守り<br>・電柱幕の設置と交通安全旗の増設<br>・警察によるバトロール強化<br>・街路樹の剪定(適宜)<br>・横断歩道引き直し(R2.9月)              |
| 4  |        | 町道東3丁目中通り<br>(町建設課)             | 北3条東3丁目信号付近及び<br>北4条東3丁目信号機付近歩道                   | ・冬期間、雪山が高く通行車両から信号待ちをする児童を認知しにくい                                                                         | ・児童への通学指導<br>・登下校時の交通指導員配置<br>・除排雪対応<br>・交通安全運動期間中の巡回強化                                                       |
| 5  |        | 町道東1丁目通<br>(町建設課)               | 南4～南10条東1丁目の町道                                    | ・通勤や国道の抜け道として利用する車両が多く、見通しの良い直線道路のため速度が速い                                                                | ・交通安全旗の設置<br>・警察によるバトロール強化                                                                                    |
| 6  | 北陽小学校  | 町道西5丁目通<br>(町建設課)               | 俱知安町北4～北6条西5丁目<br>(ひまわり団地付近)                      | ・幅員が狭い道路であり、特に冬場の踏切付近は注意が必要                                                                              | ・児童への通学指導<br>・交通安全旗、看板の設置<br>・沿道草刈による幅員確保<br>・外側線引き直し等(R2対応)<br>・除排雪対応                                        |
| 7  |        | 町道北7条通<br>(町建設課)                | 俱知安町北7条西4～5丁目<br>(ひまわり団地から俱知安高校)                  | ・幅員が狭い道路であり、冬は雪の影響でさらに狭まるため注意が必要                                                                         | ・外側線引き直し(R1.8月)<br>・沿道草刈による幅員確保<br>・除排雪対応<br>・中央線引き直し(R2対応)                                                   |
| 8  |        | 3.4.7北7条通り<br>北7条通り東側<br>(町建設課) | 俱知安町北7～北7条西4丁目<br>北7～北7条東10丁目<br>(俱知安高校からきたろくランド) | ・小中高の通学路となっている道路であり、登下校時間は利用する児童生徒が多く歩道が手狭となる<br>・国道5号東側は大型車の交通量が多い<br>・冬期間は堆雪幅が不足し危険<br>・工事車両の往来が増加している | ・児童及び地域住民、通行車両への注意喚起・啓発電柱幕・交通安全旗の設置<br>・街路工事による各種整備(進行中)<br>・工事車両に対する指導<br>・交通指導員等の配置<br>・除排雪対応               |
| 9  |        | 町道西大通<br>(町建設課)                 | 俱知安町北6条西2丁目～北4条西2丁目<br>(西大通り)                     | ・小中高校、児童館があり児童生徒の利用が多い道路                                                                                 | ・児童及び地域住民、通行車両への注意喚起<br>・啓発電柱幕、交通安全旗の設置<br>・交通指導員等の配置<br>・「スクールゾーン」文字入れ<br>・「スクールゾーン」看板の設置<br>・草刈による歩行スペースの確保 |

## 通学路の要対策箇所一覧

最終合同点検実施R4.10.13

| 番号         | 学校区名         | 路線名<br>(管理者)              | 箇所名・住所                     | 通学路の状況・危険の内容                                                 | 実施済みの対策                                                                                                                 |
|------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10         | 西小学校         | 道道倶知安ニセコ線<br>(小樽建設管理部)    | 倶知安町南4条西3丁目<br>(旭ヶ丘跨線橋降り口) | ・歩道はあるものの、交通量の多い変則6差路であるため横断に注意が必要<br>・冬期間は陸橋端部の堆雪で見通しが悪い    | ・交通指導員等の配置<br>・啓発電柱幕の設置<br>・堆積場所も含めた除排雪の工夫<br>・冬期除雪パトロールの実施<br>・除雪ボールの設置<br>・新幹線関連工事に伴う跨線橋の撤去に向けた協議<br>・地域住民への除排雪マナーの周知 |
| 11         |              | 町道西3丁目南通り<br>(町建設課)       | 倶知安町字岩尾別<br>(第一倶登山橋)       | ・交通量が多く、車両の速度も速い                                             | ・警察によるパトロール強化<br>・啓発電柱幕、看板の設置<br>・第1倶登山橋工事完了に伴う一部歩道設置<br>・歩道延長の検討                                                       |
| 12         |              | 西大通～町道西2丁目南1号小路<br>(町建設課) | 倶知安町南4条西2丁目<br>(西小東側T字路)   | ・通勤時に利用する車が多く、通行や道路横断に際し注意が必要                                | ・啓発電柱幕の設置<br>・中央線、外側線、ドット線の随時引き直し<br>・町内会による注意喚起看板設置<br>・PTAによる見守り<br>・道路側溝修繕<br>・「スクールゾーン」文字入れ                         |
| 13         | 西小学校<br>樺山分校 | 道道蘭越ニセコ倶知安線<br>(小樽建設管理部)  | 倶知安町字樺山<br>(西小樺山分校側)       | ・リゾート地が近いため交通量が多く、直線道路でスピードを出す車両が多い<br>・冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり危険。 | ・警察によるパトロール強化<br>・啓発看板・電柱幕の設置<br>・道路パトロール強化、草刈、外側線引き<br>・歩道設置工事は完了しているが、引き続き町として延長を要望<br>・冬期除雪パトロールの実施と除排雪の工夫           |
| 14<br>(新規) |              |                           | 倶知安町字山田<br>(第2泉郷付近)        | ・坂道で速度が出やすいカーブであり、冬期は堆積した雪によりさらに見通しが悪くなる                     | 登下校に際し当該箇所を利用していた児童が転居したため、現在のところ要対策箇所として一覧への掲載は見送る(R4.8推進会議にて)                                                         |

## 通学路の要対策箇所一覧

最終合同点検実施R4.10.13

| 番号 | 学校区名 | 路線名<br>(管理者)                     | 箇所名・住所                                      | 通学路の状況・危険の内容                                                                                                              | 実施済みの対策                                                      |
|----|------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 15 | 東小学校 | 一般国道276号<br>(小樽開発建設部)            | 倶知安町北3条東8丁目<br>(東小から本間松蔵商店倉庫前及び<br>同店前横断歩道) | ・非常に交通量の多い国道であり、道路横断に注意が必要                                                                                                | ・警察によるパトロール強化<br>・横断歩道、区画線等随時引き直し<br>・交通指導員等の配置<br>・児童への通学指導 |
| 16 |      | 一般国道276号<br>(小樽開発建設部)            | 倶知安町北3条東7丁目<br>(六郷郵便局前横断歩道)                 | ・⑮と同様に交通量の多い国道である                                                                                                         | ・交通指導員等の配置<br>・横断歩道、区画線等随時引き直し                               |
| 17 |      | 一般国道393号<br>東10丁目通り<br>(小樽開発建設部) | 北6条東10丁目2-7<br>給食センター前                      | ・道路の形状(坂道・直線)によりスピードを出す車両が多く、通学に際し児童が道路を横断する必要もあり危険である                                                                    | ・給食センター前に安全旗を設置<br>・道路への減速標示等の塗装を実施(随時塗り直し)                  |
| 18 |      | 町道大通<br>(町建設課)                   | 南3条東7丁目<br>倶知安町除雪センター前から富士見橋                | ・冬期間降雪により道幅が狭くなり、雪堆積場が近く大型車両の通行も多い                                                                                        | ・運転者への注意喚起としてドットライン塗装を実施<br>・冬期間、雪運搬車両への注意喚起                 |
| 19 |      | 町道東6丁目通<br>(町建設課)                | 小川原脩記念美術館横通り                                | ・道幅が狭いうえ、速度が出やすい直線道路                                                                                                      | ・外側線引き、中央線消し                                                 |
| 20 |      | 白樺団地通り<br>(町建設課)                 | 北3条通り～北5条通り<br>(六郷簡易郵便局横の通り)                | ・R3年2月に付近の住民より「雪の影響により道幅が狭くなっており、児童の登下校の際、車の往来が有危険なので、できれば違う道を歩かせてほしい」との電話が学校にあった。登下校に利用せざるを得ない道路であることから、冬季の安全対策を講じて頂きたい。 | ・除排雪の工夫<br>・児童への通学指導                                         |

※倶知安中学校については全小学校区対象