


令和5年度 通学路合同点検

(俱知安町通学路安全推進会議)



令和5年度 通学路合同点検 対策箇所位置図



番号	1
学校区	俱知安小学校・俱知安中学校
路線名	町道東3丁目仲通
道路管理者	俱知安町建設課
場所	俱知安町役場庁舎西側道路
住所	北1東3～北3東3
【通学路の状況・危険の内容】	<p>・通勤で利用する車両が多く、役場もあることから交通量も多い</p>
【今までの対策】	<p><u>実施済み</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーン文字入れ(R4.6) ・役場建設工事に伴う一部歩道設置 <p><u>継続実施中</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童への通学指導・交通指導員の配置 ・電柱幕、交通安全旗の設置 <p><u>今回実施</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・外側線引き直し(R5)
【今後の主な対策】	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への通学指導・交通指導員の配置 ・電柱幕、交通安全旗の設置 ・警察車両による巡回



番号	2
学校区	倶知安小学校・倶知安中学校
路線名	町道東4丁目通
道路管理者	倶知安町建設課
場所	倶知安小学校南東道路
住所	南4東4～南6東4
【通学路の状況・危険の内容】	<ul style="list-style-type: none"> ・八号川(用水路)と並行している道路で、川との境界となる柵に劣化が見られる ・新規宅地造成工事により大型車両が通行している
【今までの対策】	実施済み <ul style="list-style-type: none"> ・安全柵劣化への年次更新及び溶接対応 ・外側線塗装による通行幅の確保
【今後の主な対策】	<ul style="list-style-type: none"> ・安全柵劣化への年次更新及び溶接対応 ・外側線の引き直しによる路側帯拡張の有効性を検討する



【写真等】



(R4.8 撮影)



(R4.8 撮影)



(R5.8 撮影)



(R5.8 撮影)

番号	3	【今までの対策】 実施済み ・横断歩道引き直し(R2.9)
学校区	倶知安小学校・倶知安中学校	継続実施中 ・児童への通学指導 ・警察によるパトロール強化 ・地域住民による見守り ・電柱幕の設置と交通安全旗の設置 ・街路樹の剪定(適宜)
路線名	3.4.4 南3条通	
道路管理者	倶知安町建設課	今回実施 ・中央線引き直し(R5)
場所	倶知安小学校南側道路	
住所	南3東2～南3東4	【今後の主な対策】 ・児童への通学指導 ・警察によるパトロール強化 ・電柱幕や啓発設置の更新と増設
【通学路の状況・危険の内容】 ・交通事故発生現場(平成28年5月児童飛びだし) ・通行車両の速度が速い		

【地図】

©2023 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



(R1.7 撮影)



中央線引き直し(R5.8 撮影)



安全旗の設置(R5.8 撮影)

番号	4
学校区	倶知安小学校・倶知安中学校
路線名	町道東3丁目仲通
道路管理者	倶知安町建設課(北3東3横断歩道) 北海道開発局(北4東3横断歩道)
場所	北3東3・北4東3(信号機付近歩道)
住所	
【通学路の状況・危険の内容】	・冬期間、雪山が高く、通行車両から信号待ちをする児童を認知しにくい
【今までの対策】	継続実施中 <ul style="list-style-type: none"> ・児童への通学指導 ・登下校時の交通指導員配置 ・冬期排雪対応 ・交通安全運動期間中の巡回強化
【今後の主な対策】	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への通学指導の強化 ・登下校時の交通指導員配置 ・冬期におけるこまめな排雪の対応



【写真等】




北3東3・信号付近堆雪状況



北4東3・信号付近堆雪状況

番号	5
学校区	俱知安小学校・俱知安中学校
路線名	町道東1丁目通
道路管理者	俱知安町建設課
場所	金井事務所～終末処理場
住所	南4東1～南10東1
【通学路の状況・危険の内容】	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤や国道の抜け道として利用する車両が多く、見通しの良い直線道路のため速度が速い
【今までの対策】	<p>継続実施中</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全旗の設置 ・警察によるパトロール強化 <p>今回実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央線引き直し(R5)
【今後の主な対策】	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への通学指導の強化 ・警察によるパトロール強化



番号	6
学校区	北陽小学校・倶知安中学校
路線名	町道西5丁目通
道路管理者	倶知安町建設課
場所	ひまわり団地東側通路
住所	北4西5～北6西5
【通学路の状況・危険の内容】	<ul style="list-style-type: none"> 幅員が狭い道路であり、特に冬場の踏切付近は注意が必要
【今までの対策】	<p><u>実施済み</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 外側線引き直し等(R2) <p><u>継続実施中</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 児童への通学指導 往通安全旗、看板の設置 沿道草刈による幅員確保 除排雪対応
【今後の主な対策】	<ul style="list-style-type: none"> 通学指導の強化 外側線による路側帯の確保



【写真等】



外側線引き直し(R2)



(R5.8 撮影)



(R5.8 撮影)

番号	7	【今までの対策】 実施済み ・外側線引き直し(R1.8) ・中央線引き直し(R2.)
学校区	北陽小学校・倶知安中学校	継続実施中 ・沿道草刈による幅員確保 ・除排雪対応
路線名	町道北7条通	
道路管理者	倶知安町建設課	【今後の主な対策】 ・ポールコーンによる歩道設置(新幹線工事対応) ・通学指導の強化
場所	ひまわり団地～倶知安高校間	
住所	北7西4～北7西5	
【通学路の状況・危険の内容】 ・幅員が狭い道路であり、冬は雪の影響でさらに狭まるため注意が必要		

【地図】

©2023 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



外側線引き直し(R1.8)



冬の堆雪状況



(R5.8 撮影)



踏切付近(R5.8 撮影)

番号	8	【今までの対策】 継続実施中 ・街路工事による各種整備(進行中) ・児童及び地域住民、通行車両への注意喚起 ・啓発電柱幕・交通安全旗の設置 ・工事車両に対する指導 ・交通指導員等の配置 ・除排雪対応 【今後の主な対策】 ・啓発看板や交通安全旗の更新 ・街路工事
学校区	北陽小学校・東小学校・倶知安中学校	
路線名	3.4.7 北7条通・北7条通り東側	
道路管理者	倶知安町建設課	
場所	倶知安高校からきたろくグランド	
住所	北7西4～北7東10	
【通学路の状況・危険の内容】 ・小中高の通学路となっている道路であり、登下校時間は利用する児童生徒が多く歩道が手狭となる ・国道5号東側は大型車の交通量が多い ・冬期間は堆雪幅が不足し危険 ・工事車両の往来が増加している		

【地図】

©2023 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



高校前工事



高校前工事



国道から東方向 (R5.8 撮影)



国道から西方向(R5.8 撮影)

番号	9
学校区	北陽小学校・倶知安中学校
路線名	町道西大通
道路管理者	倶知安町建設課
場所	西大通(高校通)
住所	北6西2~北4西2
【通学路の状況・危険の内容】	・小中高校や児童館があり、児童生徒の利用が多い道路
【今までの対策】	<p>実施済み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外側線引き直し等(R2) ・「スクールゾーン」文字入れ(R4) ・「スクールゾーン」看板の設置(R4) <p>継続実施中</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童及び地域住民、通行車両への注意喚起 ・啓発電柱幕、交通安全旗の設置 ・交通指導員等の配置 ・草刈による歩行スペースの確保 <p>今回実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北陽小学校前の横断歩道引き直し(R5)
【今後の主な対策】	<ul style="list-style-type: none"> ・通学指導の強化 ・北児童館前への横断歩道設置を検討




番号	10	【今までの対策】 継続実施中 ・交通指導員等の配置 ・啓発電柱幕の設置 ・堆積場所も含めた除排雪の工夫 ・冬期除雪パトロールの実施 ・除雪ポールの設置 ・新幹線関連工事に伴う跨線橋の撤去に向けた協議 ・地域住民への除排雪マナーの周知
学校区	西小学校・倶知安中学校	
路線名	道道倶知安ニセコ線	【今後の主な対策】 ・新幹線関連工事に伴う道路改良工事(R7年度～) ・地域住民への除排雪マナーの周知 ・除排雪の工夫
道路管理者	北海道小樽建設管理部	
場所	旭ヶ丘跨線橋降り口	
住所	南4条西3丁目	
【通学路の状況・危険の内容】 ・歩道はあるものの、交通量の多い変則6差路であるため横断に注意が必要 ・冬期間は陸橋端部の堆雪で見通しが悪い		

【地図】

©2023 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



(R3.8 撮影)



冬の堆雪状況(R3.8 撮影)



(R5.8 撮影)

番号	11
学校区	西小学校・倶知安中学校
路線名	町道西3丁目南通
道路管理者	倶知安町建設課
場所	第一倶登山橋
住所	岩尾別
【通学路の状況・危険の内容】	
<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多く、車両の速度も速い ・冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり危険 	
【今までの対策】	
実施済み	
<ul style="list-style-type: none"> ・第1倶登山橋工事完了に伴う一部歩道設置(R4) 	
継続実施中	
<ul style="list-style-type: none"> ・警察によるパトロール強化 ・啓発電柱幕、看板の設置 ・歩道延長の検討 	
【今後の主な対策】	
<ul style="list-style-type: none"> ・歩道設置の完了(R6年度中) ・除排雪の工夫 ・警察によるパトロール強化 	



【写真等】



(R4.8 撮影)



(R4.8 撮影)



(R4.8 撮影)



(R5.8 撮影)

番号	12	【今までの対策】 実施済み ・道路側溝修繕 ・「スクールゾーン」文字入れ(R4)
学校区	西小学校・倶知安中学校	
路線名	西大通～町道西2丁目南1号小路	継続実施中 ・啓発電柱幕の設置 ・中央線、外側線、ドット線の随時引き直し ・町内会による注意喚起看板設置 ・PTAによる見守り
道路管理者	倶知安町建設課	
場所	西小東側丁字路	今回実施 ・中央線引き直し(R5)
住所	南4西2	
【通学路の状況・危険の内容】 ・通勤時に利用する車が多く、通行や道路横断に際し注意が必要		【今後の主な対策】 ・交通安全指導車による啓発 ・通学指導の強化

【地図】

©2023 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



町内会による看板設置(R5.8 撮影)



スクールゾーン文字入れ(R5.8 撮影)



中央線引き直し(R5.8 撮影)



(R5.8 撮影)

番号	13
学校区	西小学校樺山分校・倶知安中学校
路線名	道道蘭越ニセコ倶知安線
道路管理者	北海道小樽建設管理部
場所	樺山分校付近
住所	字樺山
【通学路の状況・危険の内容】 ・リゾート地が近いため交通量が多く、直線道路でスピードを出す車両が多い ・冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり危険。	
【今までの対策】 実施済み ・矢羽根つきポール6本に啓発看板の設置 (R4) 継続実施中 ・警察によるパトロール強化 ・啓発看板・電柱幕の設置 ・道路パトロール強化、草刈、外側線引き ・冬期除雪パトロールの実施と除排雪の工夫	
【今後の主な対策】 ・警察によるパトロールの強化 ・警察による取り締まりの実施 ・冬期除雪パトロールの実施と除排雪の工夫 ・通学指導の強化	



番号	14	【今までの対策】 ・登下校に際し当該箇所を利用していた児童が転居したため、現在のところ要対策箇所として一覧への掲載は見送る(R4.8 推進会議にて)
学校区	西小学校樺山分校・倶知安中学校	
路線名	道道蘭越ニセコ倶知安線	
道路管理者	北海道小樽建設管理部	
場所	第2泉郷付近	
住所	ニセコひらふ4条1丁目	【今後の対策】 ・
【通学路の状況・危険の内容】 ・坂道で速度が出やすいカーブであり、冬期は堆積した雪によりさらに見通しが悪くなる		

【地図】



【写真等】



冬の堆雪状況(R3.3 撮影)



冬の堆雪状況(R3.3 撮影)

番号	15
学校区	東小学校・倶知安中学校
路線名	一般国道 276 号
道路管理者	北海道開発局小樽開発建設部
場所	本間松蔵商店倉庫前横断歩道
住所	北 3 東 8
【通学路の状況・危険の内容】	<ul style="list-style-type: none"> ・非常に交通量の多い国道であり、道路横断に注意が必要
【今までの対策】	<p>継続実施中</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警察によるパトロール強化 ・横断歩道、中央線、外側線随時引き直し ・児童への通学指導
【今後の主な対策】	<ul style="list-style-type: none"> ・通学指導の強化(信号機のある横断歩道での横断を徹底する) ・横断歩道の引き直し ・道路の補修

【地図】

©2023 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



(R3.8 撮影)



(R5.8 撮影)



(R5.8 撮影)

番号	16
学校区	東小学校・倶知安中学校
路線名	一般国道 276 号
道路管理者	北海道開発局小樽開発建設部
場所	六郷郵便局前横断歩道
住所	倶知安町北 3 条東 7 丁目
【通学路の状況・危険の内容】	<ul style="list-style-type: none"> ・非常に交通量の多い国道であり、道路横断に注意が必要
【今までの対策】	<p>継続実施中</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警察によるパトロール強化 ・横断歩道、中央線、外側線随時引き直し ・交通指導員等の配置 ・児童への通学指導
【今後の主な対策】	<ul style="list-style-type: none"> ・通学指導の強化 ・横断歩道の引き直し ・道路の補修



【写真等】



(R3.8 撮影)



(R5.8 撮影)



(R5.8 撮影)

番号	17
学校区	東小学校・倶知安中学校
路線名	一般国道 393 号・
道路管理者	北海道開発局小樽開発建設部
場所	給食センター前
住所	北 6 東 10
【通学路の状況・危険の内容】	<p>・道路の形状(坂道・直線)によりスピードを出す車両が多く、通学に際し児童が道路を横断する必要もあり危険である</p>
【今までの対策】	<p>継続実施中</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給食センター前に安全旗を設置 ・道路への減速標示等の塗装を実施(随時塗り直し)
【今後の主な対策】	<ul style="list-style-type: none"> ・通学指導の強化 ・減速標示の随時塗り直し ・警察によるパトロールの強化 ・警察による取り締まりの実施



【写真等】



(R3.8 撮影)



(R5.8 撮影)



(R5.8 撮影)

番号	18	【今までの対策】 表実施済み ・道路への破線塗装を実施 継続実施中 ・冬期間、雪運搬車両への注意喚起 【今後の主な対策】 ・雪運搬車両への注意喚起、指導 ・通学指導の強化
学校区	東小学校・倶知安中学校	
路線名	町道大通	
道路管理者	倶知安町建設課	
場所	町除雪センター前から富士見橋	
住所	南3東7	
【通学路の状況・危険の内容】 ・冬期間降雪により道幅が狭くなり、雪堆積場が近く大型車両の通行も多い		

【地図】

©2023 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



(R3.8 撮影)



(R2.3 撮影)



(R5.8 撮影)



(R5.8 撮影)

番号	19
学校区	東小学校・倶知安中学校
路線名	町道東6丁目通
道路管理者	倶知安町建設課
場所	小川原脩記念美術館西側通路
住所	北6東7
【通学路の状況・危険の内容】 ・道幅が狭いうえ、速度が出やすい直線道路	
【今までの対策】 継続実施中 ・外側線引き ・中央線消し	
【今後の主な対策】 ・外側線の随時塗り直し ・啓発看板の新設へ向けた検討 ・通学指導の強化	

【地図】

©2023 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



(R3.8 撮影)



(R5.8 撮影)

番号	20
学校区	東小学校・倶知安中学校
路線名	白樺団地通
道路管理者	倶知安町建設課
場所	六郷簡易郵便局西側
住所	北4東7～北5東7
【通学路の状況・危険の内容】	<ul style="list-style-type: none"> ・雪の影響により道幅が狭くなる (R3.2 に付近の住民から要望。冬季の安全対策を)
【今までの対策】	継続実施中 <ul style="list-style-type: none"> ・除排雪の工夫 ・児童への通学指導
【今後の主な対策】	<ul style="list-style-type: none"> ・除排雪の工夫 ・通学指導の強化



【写真等】



(R3.8 撮影)



(R5.8 撮影)

番号	21	【今までの対策】 実施済み ・開発行為業者による道路幅の拡幅(6.5m) (R4)
学校区	東小学校・倶知安中学校	
路線名	北4条通り3号	
道路管理者	倶知安町建設課	
場所	東西に走る仲通り	
住所	北4東6	【今後の主な対策】 ・除排雪の工夫 ※新規の箇所なので、今回の点検を受けて各部署が、できる対応を考えていく
【通学路の状況・危険の内容】 ・道幅が狭い ・宅地造成をして多くの住宅建設のための大型車両が通り注意が必要 (PTA 街頭指導にあたった保護者より要望)		

【地図】

©2023 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



道路幅拡幅後 6.5m (R5.8 撮影)