


# 倶知安町 通学路対策箇所図(倶知安小学校校区)



## 【危険箇所番号NO.1】

・官公庁の通勤に利用されることにより、交通量が多い道路であるが歩道が無く危険



### 〈当面の対策〉

- ・外側線の設置
- ・通学路啓発看板及び交通安全旗の設置
- ・路肩のカラー舗装・道路への文字入れの検討

## 【危険箇所番号NO.2】

・八号川(用水路)と並行している道路だが境界となる柵が劣化しており危険



### 〈当面の対策〉

- ・安全柵の更新(修繕必要箇所)
- ・児童への注意喚起
- ・柵の反対側に外側線を引き歩行者通路とする