

倶知安町 通学路対策箇所図(西小学校樺山分校校区)

【危険箇所NO.13】

- ・リゾート地が近いので交通量が多く、直線道路でスピードを出す車両が多い
- ・冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり危険



〈対策〉

- ・警察によるパトロール強化
- ・啓発看板・電柱幕の設置
- ・道路パトロール強化、草刈、外側線引き直しなど
- ・町として歩道の延長要望
- ・冬季除雪パトロールの実施と除排雪の工夫

