

倶知安町 通学路対策箇所図(倶知安小学校校区)

【危険箇所番号NO.11】

・5月24日交通事故発生現場
道路環境的な要因ではないが、みなさんで共有したい



〈これまでの対策〉

・啓発電柱幕の設置



倶小


【危険箇所番号NO.1】

・官公庁の通勤に利用されることにより、交通量が多い道路であるが歩道が無く危険



〈これまでの対策〉

・外側線の設置
・電柱幕・交通安全旗の設置
・道路へ「スクールゾーン」の文字入れ



【危険箇所番号NO.2】

・八号川(用水路)と並行している道路であるが境界となる柵が劣化しており危険



〈これまでの対策〉

・安全柵の修繕
・安全柵側と反対側に外側線を引
き歩行者通路を確保