

# 倶知安町 通学路対策箇所図(東小学校校区)



旧東陵中

東小

町道六郷駅通

## 【危険箇所NO.14】

・横断歩道の白線が消えて、よく分からなくなっている。



## 〈これまでの対策〉

・7月中旬横断歩道引き直し実施済

## 【危険箇所NO.12】

・非常に交通量の多い国道であるが、横断するには信号機の設置がないため危険

## 【危険箇所NO.13】

・横断歩道の白線が消えて、よくわからなくなっている。



## 〈これまでの対策〉

・横断歩道の引き直し実施(H28)  
→今年度は予算の関係上現状のまま。来年度は優先的に白線を引くよう配慮する。  
・関連町道外側線引き