

倶知安町 通学路対策箇所図(東小学校校区)



【危険箇所NO.19】
歩道が無く、冬は
大型車両が通行す
る。
雪を積んだダンプ
の往来が激しい。

〈対策〉
・冬期間、大型除
雪車への注意喚
起
・道路幅の確保