



令和7年度

# 通学路合同点検


(倶知安町通学路安全推進会議)




日 時 : 令和7年7月30日(水) 9時30分～  
13時30分～

点検校区 : 樺山分校・西小学校・北陽小学校  
東小学校・倶知安小学校・倶知安中学校


# 令和7年度 通学路合同点検 対策箇所位置図



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 学校区            | 俱知安小学校・俱知安中学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 路線名            | 町道東3丁目仲通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 道路管理者          | 俱知安町建設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 場所             | 俱知安町役場庁舎西側道路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 住所             | 北1東3～北3東3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 【通学路の状況・危険の内容】 | <ul style="list-style-type: none"> <li>通勤で利用する車両が多く、役場もあることから交通量も多い</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 【対策状況】         | <p><b>実施済</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ スクールゾーン文字塗装(R4)</li> <li>✓ 役場建設工事に伴う一部歩道設置(R4)</li> <li>✓ 外側線塗装(R5)</li> <li>✓ スクールゾーン塗装文字補修(R6.6)</li> </ul> <p><b>継続実施中</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 児童への通学指導</li> <li>✓ 交通指導員、安全指導員の配置</li> <li>✓ 電柱幕、交通安全旗の設置</li> <li>✓ 警察車両による巡回</li> </ul> <p><b>今回実施</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul> |
| 【今後の主な対策】      | <p><b>現対策の継続</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童への通学指導・交通指導員の配置</li> <li>・電柱幕、交通安全旗の設置</li> <li>・警察車両による巡回</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 番号                                                                                                                    | 2             |
| 学校区                                                                                                                   | 俱知安小学校・俱知安中学校 |
| 路線名                                                                                                                   | 町道東4丁目通       |
| 道路管理者                                                                                                                 | 俱知安町建設課       |
| 場所                                                                                                                    | 俱知安小学校南東道路    |
| 住所                                                                                                                    | 南4東4～南6東4     |
| 【通学路の状況・危険の内容】                                                                                                        |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 八号川(用水路)と並行している道路で、川との境界となる柵に劣化が見られる</li><li>● 新規宅地造成工事で大型車両が通行している</li></ul> |               |
| 【対策状況】                                                                                                                |               |
| 実施済み                                                                                                                  |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 児童への通学指導</li><li>✓ 外側線塗装による通行幅の確保</li><li>✓ 外側線塗装(R6.6)</li></ul>             |               |
| 継続実施中                                                                                                                 |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 安全柵劣化への更新及び溶接対応</li></ul>                                                     |               |
| 今回実施                                                                                                                  |               |
| ✓                                                                                                                     |               |
| 【今後の主な対策】 <u>現対策の継続</u>                                                                                               |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・児童への通学指導</li><li>・安全柵劣化への更新及び溶接対応</li><li>・工事車両への注意喚起</li></ul>                |               |



|                |               |                                       |
|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 番号             | 3             | 【対策状況】                                |
| 学校区            | 俱知安小学校・俱知安中学校 | 実施済み                                  |
| 路線名            | 3.4.4 南3条通    | ✓ 横断歩道塗装(R2.9)                        |
| 道路管理者          | 俱知安町建設課       | ✓ 中央線塗装(R5)                           |
| 場所             | 俱知安小学校南側道路    | 継続実施中                                 |
| 住所             | 南3東2～南3東4     | ✓ 児童への通学指導・警察によるパトロール強化               |
| 【通学路の状況・危険の内容】 |               | ✓ 安全指導員の配置、地域住民による見守り                 |
|                |               | ✓ 電柱幕の設置と交通安全旗の設置                     |
|                |               | ✓ 街路樹の剪定(適宜)                          |
|                |               | 今回実施                                  |
|                |               | ✓ 横断歩行者用安全路面標示「とまれ」ストップマークの貼り付け(R7.4) |
|                |               | 【今後の主な対策】 <b>現対策の継続</b>               |
|                |               | ・児童への通学指導                             |
|                |               | ・啓発看板、交通安全旗の設置                        |

#### 【地図】

©2024 Airbus, Maxar Technologies, Google



#### 【写真等】



街路灯交換に伴う注意看板設置(R5.8)



中央線塗装(R5.8)



現況(R7.7)



現況(R7.7)

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 番号                                                                                | 4                                             |
| 学校区                                                                               | 倶知安小学校・倶知安中学校                                 |
| 路線名                                                                               | 町道東 3 丁目仲通                                    |
| 道路管理者                                                                             | 倶知安町建設課(北 3 東 3 横断歩道)<br>北海道開発局(北 4 東 3 横断歩道) |
| 場所                                                                                | 北 3 東 3・北 4 東 3(信号機付近歩道)                      |
| 住所                                                                                |                                               |
| 【通学路の状況・危険の内容】                                                                    |                                               |
| ● 冬期間、雪山が高く、通行車両から信号待ちをする児童を認知しにくい                                                |                                               |
| 【対策状況】                                                                            |                                               |
| <u>実施済み</u><br>✓                                                                  |                                               |
| <u>継続実施中</u><br>✓ 児童への通学指導<br>✓ 交通指導員の配置、安全指導員の配置<br>✓ 冬期排雪対応<br>✓ 交通安全運動期間中の巡回強化 |                                               |
| <u>今回実施</u><br>✓ 横断歩道塗装(R7)<br>✓ 横断歩行者用安全路面標示の設置(R7.4)                            |                                               |
| 【今後の主な対策】 <u>現対策の継続</u><br>・児童への通学指導<br>・交通指導員の配置、安全指導員の配置<br>・押しボタン付近のこまめな除雪     |                                               |



**【写真等】**



北3東3 堆雪状況(R6.1)



北3東3 堆雪状況(R6.1)




北4東3 横断歩道塗装(R7.7)



北3東3 安全路面標示の設置(R7.7)

|                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 番号                                                                                                                                                    | 5             |
| 学校区                                                                                                                                                   | 倶知安小学校・倶知安中学校 |
| 路線名                                                                                                                                                   | 町道東1丁目通       |
| 道路管理者                                                                                                                                                 | 倶知安町建設課       |
| 場所                                                                                                                                                    | 金井事務所～終末処理場   |
| 住所                                                                                                                                                    | 南4東1～南10東1    |
| <b>【通学路の状況・危険の内容】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通勤や国道の抜け道として利用する車両が多く、見通しの良い直線道路のため速度が速い</li> </ul>                                    |               |
| <b>【対策状況】</b><br><u>実施済み</u><br>✓ 中央線塗装(R5)<br><br><u>継続実施中</u><br>✓ 交通安全旗の設置<br>✓ 警察によるパトロール強化<br>✓ 児童への通学指導<br><br><u>今回実施</u><br>✓ 中央線・外側線塗装(R7.7) |               |
| <b>【今後の主な対策】</b> <u>現対策の継続</u><br>・児童への通学指導                                                                                                           |               |



|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>番号</div> <div>6</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>【地図】</div> <div>©2024 Airbus, Maxar Technologies, Google</div>                  |
| <div>学校区</div> <div>北陽小学校・倶知安中学校</div>                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| <div>路線名</div> <div>町道西 5 丁目通</div>                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| <div>道路管理者</div> <div>倶知安町建設課</div>                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| <div>場所</div> <div>ひまわり団地東側通路</div>                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| <div>住所</div> <div>北 4 西 5～北 6 西 5</div>                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| <div>【通学路の状況・危険の内容】</div> <div>● 幅員が狭い道路であり、特に冬場の踏切付近は注意が必要</div>                                                                                                                                                          |   |
| <div>【対策状況】</div> <div>実施済み</div> <div>✓ 外側線塗装等(R2)</div> <div>継続実施中</div> <div>✓ 児童への通学指導</div> <div>✓ 往通安全旗、看板の設置</div> <div>✓ 沿道草刈による幅員確保</div> <div>✓ 除排雪対応</div> <div>✓ 外側線での対応の継続</div> <div>今回実施</div> <div>✓</div> |                                                                                      |
| <div>【今後の主な対策】<u>現対策の継続</u></div> <div>・児童への通学指導</div> <div>・沿道草刈による幅員確保</div> <div>・除排雪対応</div> <div>・外側線での対応の継続</div>                                                                                                    |                                                                                      |
| <div>【写真等】</div>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|                                                                                                                                         |  |
| <div>外側線塗装(令和 2 年)</div>                                                                                                                                                                                                   | <div>(R5.8)</div>                                                                    |
|                                                                                                                                         |  |
| <div>現況 北端(ひまわり団地)側(R7.7)</div>                                                                                                                                                                                            | <div>現況 南端(総合体育館)側(R7.7)</div>                                                       |

|                                   |               |                         |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| 番号                                | 7             | 【対策状況】                  |
| 学校区                               | 北陽小学校・倶知安中学校  | 実施済み                    |
| 路線名                               | 町道北7条通        | ✓ 外側線塗装(R1)・中央線塗装(R2)   |
| 道路管理者                             | 倶知安町建設課       | 継続実施中                   |
| 場所                                | ひまわり団地～倶知安高校間 | ✓ 沿道草刈による幅員確保           |
| 住所                                | 北7西4～北7西5     | ✓ 除排雪対応                 |
| 【通学路の状況・危険の内容】                    |               | ✓ 児童への通学指導              |
| ● 幅員が狭い道路であり、冬は雪の影響でさらに狭まるため注意が必要 |               | ✓ 簡易ポール歩道設置(新幹線工事対応・R5) |
|                                   |               | 今回実施                    |
|                                   |               | 【今後の主な対策】 <u>現対策の継続</u> |
|                                   |               | ・児童への通学指導               |
|                                   |               | ・沿道草刈による幅員確保、除排雪対応      |

【地図】

©2024 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



冬の堆雪状況(R7.1)



分離ポールコーン設置(R6.6)



新幹線工事車両出入り(R6.6)



現況 東端(倶知安高校)側(R7.7)

|                                                                                                                                                                                  |                    |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 番号                                                                                                                                                                               | 8                  | 【対策状況】<br>実施済み                                          |
| 学校区                                                                                                                                                                              | 北陽小学校・東小学校・倶知安中学校  |                                                         |
| 路線名                                                                                                                                                                              | 3.4.7 北7条通・北7条通り東側 | 継続実施中                                                   |
| 道路管理者                                                                                                                                                                            | 倶知安町建設課            | ✓ 児童及び地域住民、通行車両への注意喚起                                   |
| 場所                                                                                                                                                                               | 倶知安高校からきたろくグランド    | ✓ 啓発電柱幕・交通安全旗の設置                                        |
| 住所                                                                                                                                                                               | 北7西4～北7東10         | ✓ 工事車両に対する指導・安全指導員の配置                                   |
| 【通学路の状況・危険の内容】                                                                                                                                                                   |                    | ✓ 冬季の除排雪対応                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 小中高の通学路となっている道路であり、登下校時間は利用する児童生徒が多く歩道が手狭となる</li> <li>● 国道5号東側は大型車の交通量が多い</li> <li>● 冬期間は堆雪幅が不足し危険</li> <li>● 工事車両の往来が増加している</li> </ul> |                    | ✓ 児童への通学指導                                              |
|                                                                                                                                                                                  |                    | 今回実施<br>✓ 中央線・外側線塗装(R7.7)                               |
|                                                                                                                                                                                  |                    | 【今後の主な対策】 <b>現対策の継続</b><br>・工事車両への指導<br>・街路工事による整備(進行中) |

# 【地図】

©2024 Airbus, Maxar Technologies, Google



# 【写真等】



国道との交点より東側(R6.6)



国道との交点より西側・改良工事完了(R6.6)



水道工事(R6.6)



現況(倶知安高校前) (R7.7)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 学校区            | 北陽小学校・倶知安中学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 路線名            | 町道西大通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 道路管理者          | 倶知安町建設課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 場所             | 西大通(高校通)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 住所             | 北6西2～北4西2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 【通学路の状況・危険の内容】 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 小中高校や児童館があり、児童生徒の利用が多い道路</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【対策状況】         | <p>実施済み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 「スクールゾーン」文字入れ(R4)</li> <li>✓ 「スクールゾーン」看板の設置(R4)</li> <li>✓ 北陽小学校前の横断歩道塗装(R5)</li> <li>✓ 外側線塗装(R6.6)</li> </ul> <p>継続実施中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 児童及び地域住民、通行車両への注意喚起</li> <li>✓ 啓発電柱幕、交通安全旗の設置</li> <li>✓ 安全指導員等の配置</li> <li>✓ 草刈による歩行スペースの確保</li> </ul> <p>今回実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 横断歩行者用安全路面標示の設置(R7.5)</li> <li>✓ 中央線・外側線塗装(R7.7)</li> </ul> |
| 【今後の主な対策】      | <p><b>現対策の継続</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童生徒への通学指導</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



【写真等】



スクールゾーン文字入れ・看板設置(R5.8)



北児童館前(R6.6)




安全路面標示の設置(R7.7)



現況 南端(広華前) (R7.7)

|                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号                                                                                                                                                                       | 10          | <b>【対策状況】</b><br><u>実施済み</u><br>✓<br><br><u>継続実施中</u><br>✓ 交通指導員等の配置・児童への通学指導<br>✓ 除排雪の工夫・除排雪マナーの周知<br>✓ 冬期除雪パトロールの実施・除雪ポールの設置<br>✓ 新幹線関連工事に伴う跨線橋撤去に向けた協議<br>✓ 工事内容、工期の情報を学校と共有<br><br><u>今回実施</u><br>✓<br><br><b>【今後の主な対策】</b> <u>現対策の継続</u><br>・児童への通学指導(通行止めの影響を確認)<br>・工事内容、工期等の情報を学校と共有 |
| 学校区                                                                                                                                                                      | 西小学校・倶知安中学校 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 路線名                                                                                                                                                                      | 道道倶知安ニセコ線   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 道路管理者                                                                                                                                                                    | 北海道小樽建設管理部  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 場所                                                                                                                                                                       | 旭ヶ丘跨線橋降り口   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 住所                                                                                                                                                                       | 南4条西3丁目     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>【通学路の状況・危険の内容】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 歩道はあるものの、交通量の多い変則6差路であるため横断に注意が必要</li><li>● 冬期間は陸橋端部の堆雪で見通しが悪い</li><li>● R7.8.4 10時～跨線橋撤去のため通行止め</li></ul> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

【地図】



【写真等】



冬の堆雪状況(R7.1)



歩行者通路設置状況(R7.1)



現況 跨線橋側(R7.7)



現況 横断歩道(R7.7)

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 番号                                                                                                      | 11          |
| 学校区                                                                                                     | 西小学校・倶知安中学校 |
| 路線名                                                                                                     | 町道西 3 丁目南通  |
| 道路管理者                                                                                                   | 倶知安町建設課     |
| 場所                                                                                                      | 第一倶登山橋      |
| 住所                                                                                                      | 岩尾別         |
| 【通学路の状況・危険の内容】                                                                                          |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 交通量が多く、車両の速度も速い</li><li>● 冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり危険</li></ul>         |             |
| 【対策状況】                                                                                                  |             |
| 実施済み                                                                                                    |             |
| ✓ 第1倶登山橋工事(R4)                                                                                          |             |
| 継続実施中                                                                                                   |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 警察によるパトロール強化</li><li>✓ 啓発電柱幕、看板の設置</li><li>✓ 児童への通学指導</li></ul> |             |
| 今回実施                                                                                                    |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 道路改良・歩道完成(R7.2)</li><li>✓ 中央線塗装(R7.7)</li></ul>                 |             |
| 【今後の主な対策】 <u>現対策の継続</u>                                                                                 |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・児童への通学指導</li><li>・可能な限り丁寧な除雪作業</li></ul>                         |             |

【地図】

【写真等】

冬季堆雪状況(R7.1)

歩道工事完成区間(R7.7)

現況 北端(西小学校)側(R7.7)

現況 南端(岩尾別)側(R7.7)

|                                                  |                 |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 番号                                               | 12              | 【対策状況】<br>実施済み<br>✓ 道路側溝修繕<br>✓ 「スクールゾーン」文字入れ(R4)               |
| 学校区                                              | 西小学校・倶知安中学校     |                                                                 |
| 路線名                                              | 西大通～町道西2丁目南1号小路 |                                                                 |
| 道路管理者                                            | 倶知安町建設課         |                                                                 |
| 場所                                               | 西小東側丁字路         | 継続実施中<br>✓ 啓発電柱幕の設置・町内会による注意看板設置<br>✓ PTAによる見守り活動<br>✓ 児童への通学指導 |
| 住所                                               | 南4西2            | 今回実施<br>✓ 中央線を消去し外側線のみにする(R7.7)<br>→スピード抑制効果が期待できる              |
| 【通学路の状況・危険の内容】<br>● 通勤時に利用する車が多く、通行や道路横断に際し注意が必要 |                 | 【今後の主な対策】 <b>現対策の継続</b><br>・児童への通学指導<br>・外側線をもう少し内側へ入れる対策を検討    |

【地図】

©2024 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



町内会による看板設置(R5.8)



スクールゾーン文字入れ(R5.8)



現況 西端(西小学校)側(R7.7)



現況 東端(郵政官舎)側(R7.7)

|                                                                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 番号                                                                                                                                              | 13              |
| 学校区                                                                                                                                             | 西小学校樺山分校・倶知安中学校 |
| 路線名                                                                                                                                             | 道道蘭越ニセコ倶知安線     |
| 道路管理者                                                                                                                                           | 北海道小樽建設管理部      |
| 場所                                                                                                                                              | 樺山分校付近          |
| 住所                                                                                                                                              | 字樺山             |
| 【通学路の状況・危険の内容】                                                                                                                                  |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● リゾート地が近いので交通量が多く、直線道路でスピードを出す車両が多い</li><li>● 冬期間は積雪でさらに幅員が狭くなり危険</li></ul>                              |                 |
| 【対策状況】                                                                                                                                          |                 |
| 実施済み                                                                                                                                            |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 矢羽根ポール 6 本に啓発看板設置(R4.)</li><li>✓ 横断歩道の塗装(R6)</li><li>✓ 啓発看板の設置(R6)</li></ul>                            |                 |
| 継続実施中                                                                                                                                           |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 警察によるパトロール強化</li><li>✓ 啓発看板・電柱幕の設置</li><li>✓ 道路パトロール強化、草刈、外側線引き</li><li>✓ 冬期除雪パトロールの実施と除排雪の工夫</li></ul> |                 |
| 今回実施                                                                                                                                            |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 中央線塗装(R7)</li></ul>                                                                                     |                 |
| 【今後の主な対策】 <u>現対策の継続</u>                                                                                                                         |                 |
| ・啓発看板の増設                                                                                                                                        |                 |

【地図】  
©2024 Airbus, Maxar Technologies, Google





矢羽根ポール啓発看板の設置(R5.8)



横断歩道塗装(R6.6)



啓発看板の設置(R6.6)



現況 樺山寿の家前(R7.7)

|                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号                                                                 | 14              | <b>【対策状況】</b><br><u>実施済み</u><br>✓ 登下校に際し当該箇所を利用していた児童が転居したため、現在のところ要対策箇所として一覧への掲載は見送る(R4.8 推進会議にて)<br><br><u>継続実施中</u><br>✓<br><br><u>今回実施</u><br>✓ |
| 学校区                                                                | 西小学校樺山分校・倶知安中学校 |                                                                                                                                                     |
| 路線名                                                                | 道道蘭越ニセコ倶知安線     |                                                                                                                                                     |
| 道路管理者                                                              | 北海道小樽建設管理部      |                                                                                                                                                     |
| 場所                                                                 | 第2泉郷付近          |                                                                                                                                                     |
| 住所                                                                 | ニセコひらふ4条1丁目     | <b>【今後の主な対策】</b><br>➤                                                                                                                               |
| <b>【通学路の状況・危険の内容】</b><br>● 坂道で速度が出やすいカーブであり、冬期は堆積した雪によりさらに見通しが悪くなる |                 |                                                                                                                                                     |

**【地図】**



**【写真等】**



冬の堆雪状況(R3.3)




冬の堆雪状況(R3.3)

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 番号                            | 15            |
| 学校区                           | 東小学校・倶知安中学校   |
| 路線名                           | 一般国道 276 号    |
| 道路管理者                         | 北海道開発局小樽開発建設部 |
| 場所                            | 本間松蔵商店倉庫前横断歩道 |
| 住所                            | 北 3 東 8       |
| 【通学路の状況・危険の内容】                |               |
| ● 非常に交通量の多い国道であり、道路横断に注意が必要   |               |
| 【対策状況】                        |               |
| 実施済み                          |               |
| ✓ 路盤修繕工事                      |               |
| ✓ 横断歩道、ラインの塗装                 |               |
| ✓                             |               |
| 継続実施中                         |               |
| ✓ 警察によるパトロール強化                |               |
| ✓ 横断歩道、中央線、外側線随時塗装            |               |
| ✓ 児童への通学指導(信号機のある横断歩道での横断を徹底) |               |
| 今回実施                          |               |
| ✓                             |               |
| 【今後の主な対策】 <b>現対策の継続</b>       |               |
| ・児童への通学指導(信号機のある横断歩道での横断を徹底)  |               |



|                                                                                     |                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号                                                                                  | 16              | <div>【地図】<div>©2024 Airbus, Maxar Technologies, Google</div></div> |
| 学校区                                                                                 | 東小学校・倶知安中学校     |                                                                                                                                                       |
| 路線名                                                                                 | 一般国道 276 号      |                                                                                                                                                       |
| 道路管理者                                                                               | 北海道開発局小樽開発建設部   |                                                                                                                                                       |
| 場所                                                                                  | 六郷郵便局前横断歩道      |                                                                                                                                                       |
| 住所                                                                                  | 倶知安町北 3 条東 7 丁目 |                                                                                                                                                       |
| 【通学路の状況・危険の内容】                                                                      |                 |                                                                                                                                                       |
| ● ・非常に交通量の多い国道であり、道路横断に注意が必要                                                        |                 |                                                                                                                                                       |
| 【対策状況】                                                                              |                 |                                                                                                                                                       |
| 実施済み                                                                                |                 |                                                                                                                                                       |
| ✓ 路盤修繕工事(R6)                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |
| ✓ 横断歩道、ラインの塗装(R6)                                                                   |                 |                                                                                                                                                       |
| 継続実施中                                                                               |                 |                                                                                                                                                       |
| ✓ 警察によるパトロール強化                                                                      |                 |                                                                                                                                                       |
| ✓ 横断歩道、中央線、外側線随時塗装                                                                  |                 |                                                                                                                                                       |
| ✓ 交通指導員等の配置                                                                         |                 |                                                                                                                                                       |
| ✓ 児童への通学指導(信号機のある横断歩道での横断を徹底)                                                       |                 |                                                                                                                                                       |
| 今回実施                                                                                |                 |                                                                                                                                                       |
| ✓                                                                                   |                 |                                                                                                                                                       |
| 【今後の主な対策】 <span>現対策の継続</span>                                                       |                 |                                                                                                                                                       |
| ・児童への通学指導(信号機のある横断歩道での横断を徹底)                                                        |                 |                                                                                                                                                       |
| ➤                                                                                   |                 |                                                                                                                                                       |
| 【写真等】                                                                               |                 |                                                                                                                                                       |
|  |                 |                                                                   |
| (R5.8)                                                                              |                 | (R6.6)                                                                                                                                                |
|  |                 |                                                                   |
| 現況 (R7.7)                                                                           |                 | 現況 (R7.7)                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17            |
| 学校区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 東小学校・倶知安中学校   |
| 路線名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一般国道 393 号・   |
| 道路管理者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 北海道開発局小樽開発建設部 |
| 場所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 給食センター前       |
| 住所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 北 6 東 10      |
| <b>【通学路の状況・危険の内容】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 道路の形状(坂道・直線)によりスピードを出す車両が多く、通学に際し児童が道路を横断する必要もあり危険である</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <b>【対策状況】</b> <p>実施済み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 外側線・中央線塗装(R6.6)</li> </ul> <p>継続実施中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 給食センター前に安全旗を設置</li> <li>✓ 道路減速標示等の塗装を実施(随時塗り直し)</li> <li>✓ 警察によるパトロール・取り締まりの実施</li> <li>✓ 児童への通学指導</li> </ul> <p>今回実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 導流帯・速度抑制文字塗装(R7.7)</li> </ul> |               |
| <b>【今後の主な対策】<u>現対策の継続</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警察による取り締まりの実施</li> <li>・児童への通学指導</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |               |



|                                                                                      |                |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号                                                                                   | 18             | 【対策状況】<br>実施済み<br>✓<br>継続実施中<br>✓ 冬期間、雪運搬車両への注意喚起<br>✓ 児童への通学指導                             |
| 学校区                                                                                  | 東小学校・倶知安中学校    |                                                                                             |
| 路線名                                                                                  | 町道大通           |                                                                                             |
| 道路管理者                                                                                | 倶知安町建設課        |                                                                                             |
| 場所                                                                                   | 町除雪センター前から富士見橋 |                                                                                             |
| 住所                                                                                   | 南3東7           | 今回実施<br>✓ 中央線と外側線の工夫による歩行者スペースの確保を検討<br>✓ 中央線塗装(R7.7)                                       |
| 【通学路の状況・危険の内容】<br>● 冬期間降雪により道幅が狭くなり、雪堆積場が近く大型車両の通行も多い                                |                | 【今後の主な対策】 <b>現対策の継続</b><br>・児童への通学指導<br>・冬期間、雪運搬車両への注意喚起<br>・中央線と外側線の工夫による歩行者スペースの確保を引き続き検討 |
| 【地図】                                                                                 |                | ©2024 Airbus, Maxar Technologies, Google                                                    |
|                                                                                      |                |                                                                                             |
| 【写真等】                                                                                |                |                                                                                             |
|   |                |                                                                                             |
| (R2.3)                                                                               |                |                                                                                             |
|  |                |                                                                                             |
| (R6.6)                                                                               |                |                                                                                             |
|   |                |                                                                                             |
| (R6.6)                                                                               |                |                                                                                             |
|  |                |                                                                                             |
| 現況 (R7.7)                                                                            |                |                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号                                                                                                                                                                                                                                                        | 19            | <div>【地図】<div>©2024 Airbus, Maxar Technologies, Google</div></div> |
| 学校区                                                                                                                                                                                                                                                       | 東小学校・倶知安中学校   |                                                                                                                                                       |
| 路線名                                                                                                                                                                                                                                                       | 町道東6丁目通       |                                                                                                                                                       |
| 道路管理者                                                                                                                                                                                                                                                     | 倶知安町建設課       |                                                                                                                                                       |
| 場所                                                                                                                                                                                                                                                        | 小川原脩記念美術館西側通路 |                                                                                                                                                       |
| 住所                                                                                                                                                                                                                                                        | 北6東7          |                                                                                                                                                       |
| 【通学路の状況・危険の内容】 <ul style="list-style-type: none"><li>● 道幅が狭いうえ、速度が出やすい直線道路</li></ul>                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                       |
| 【対策状況】 <div>実施済み<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 外側線塗装(R6.6)</li></ul></div> <div>継続実施中<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 中央線を消去し外側線のみにする</li><li>✓ 児童への通学指導</li></ul></div> <div>今回実施<ul style="list-style-type: none"><li>✓</li></ul></div> |               |                                                                                                                                                       |
| 【今後の主な対策】 <u>現対策の継続</u> <ul style="list-style-type: none"><li>・児童への通学指導</li><li>・外側線での対応の継続</li><li>・交通安全啓発の継続</li></ul>                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                       |
| 【写真等】                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                        |               |                                                                   |
| (R3.8)                                                                                                                                                                                                                                                    |               | (R5.8)                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                        |               |                                                                   |
| (R6.6)                                                                                                                                                                                                                                                    |               | (R6.6)                                                                                                                                                |

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 番号                                                | 20          |
| 学校区                                               | 東小学校・倶知安中学校 |
| 路線名                                               | 白樺団地通       |
| 道路管理者                                             | 倶知安町建設課     |
| 場所                                                | 六郷簡易郵便局西側   |
| 住所                                                | 北4東7～北5東7   |
| 【通学路の状況・危険の内容】                                    |             |
| ● 雪の影響により道幅が狭くなる(R3.2月に付近の住民から要望・冬季の安全対策を)        |             |
| 【対策状況】                                            |             |
| 実施済み<br>✓                                         |             |
| 継続実施中<br>✓ 除排雪の工夫<br>✓ 児童への通学指導                   |             |
| 今回実施<br>✓ 中央線塗装(R7)                               |             |
| 【今後の主な対策】 <u>現対策の継続</u><br>・児童への通学指導<br>・外側線の引き直し |             |



|                                                                                                                                    |             |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号                                                                                                                                 | 21          | 【対策状況】<br>実施済み<br>✓ 開発行為業者による道路幅拡張 6.5m(R4)<br>継続実施中<br>✓ 除排雪の工夫<br>✓ 児童への通学指導<br>✓ 道路の補修<br>今回実施                          |
| 学校区                                                                                                                                | 東小学校・倶知安中学校 |                                                                                                                            |
| 路線名                                                                                                                                | 北4条通り3号     |                                                                                                                            |
| 道路管理者                                                                                                                              | 倶知安町建設課     |                                                                                                                            |
| 場所                                                                                                                                 | 東西に走る仲通り    |                                                                                                                            |
| 住所                                                                                                                                 | 北4東6年       |                                                                                                                            |
| 【通学路の状況・危険の内容】 <ul style="list-style-type: none"><li>● 道幅が狭い</li><li>● 宅地造成をして多くの住宅建設のための大型車両が通り注意が必要（PTA 街頭指導の保護者からの要望）</li></ul> |             | 【今後の主な対策】 <u>現対策の継続</u> <ul style="list-style-type: none"><li>・交差点付近の堆雪除去</li><li>・道路の補修対応の検討</li><li>・交通安全啓発の継続</li></ul> |

【地図】

©2024 Airbus, Maxar Technologies, Google



【写真等】



道路幅拡張後 6.5m (R5.8)



(R6.6)



(R6.6)



現況 西端側(R7.7)